



# Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX

# AFS

APPLICATION FAST SET



## Accessoires et pièces détachées

| Référence | Description   | Référence | Description   | Référence | Description   |
|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| 16 80 15  | Bandeau de confort, pack de 3                           | 52 70 01  | Protection externe résistant aux rayures (sachet de 10)   | 52 80 17  | Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)  |
| 16 90 06  | Protection courte de la tête                            | 52 70 70  | Protection externe résistant à la chaleur (sachet de 10)  | 52 80 26  | Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3)  |
| 16 90 07  | Protection large de la nuque                            | 52 80 05  | Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100V (sachet de 5). Marquage du verre : 117x50 mm | 52 80 27  | Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3) |
| 16 91 00  | Cagoule de protection                                   | 52 80 15  | Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100X (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm | 53 20 16  | Obturbateur pour SideWindows (sachet de 2 paires)                                   |
| 17 10 20  | Lentille grossissante 1.0                               | 52 80 25  | Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100XX (sachet de 5). Marquage du verre : 117x77mm | 53 30 00  | Harnais Speedglas 9100 avec accessoires de montage                                  |
| 17 10 21  | Lentille grossissante 1.5                               | 52 80 06  | Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)                         | 53 60 00  | Kit de montage pour harnais Speedglas 9100  |
| 17 10 22  | Lentille grossissante 2.0                               | 52 80 07  | Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)                        | 53 61 00  | Partie frontale du harnais  |
| 17 10 23  | Lentille grossissante 2.5                               | 52 80 16  | Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)                         | 53 62 00  | Partie arrière du harnais   |
| 17 10 24  | Lentille grossissante 3.0                               | 50 18 90  | Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows avec harnais  | 50 18 00  | Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows sans harnais                      |
| 42 20 00  | Piles (sachet de 2)                                     | 54 05 00  | Kit de protection frontale  |           |   |
| 50 00 05  | Filtre de soudage Speedglas 9100V, variable 5, 8, 9-13  |           |   |           |   |
| 50 00 15  | Filtre de soudage Speedglas 9100X, variable 5, 8, 9-13  |           |   |           |   |
| 50 00 25  | Filtre de soudage Speedglas 9100XX, variable 5, 8, 9-13 |           |   |           |   |
| 52 30 00  | Visière de meulage standard, sachet de 5                |           |   |           |   |
| 52 30 01  | Visière de meulage anti-buée, sachet de 5               |           |   |           |   |
| 52 60 00  | Protection externe standard (sachet de 10)              |           |   |           |   |

APPLICATION FAST SET

Solutions pour la Protection Individuelle

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
contact@afs-bicomposant.fr  
www.afs-bicomposant.fr