

TEGERA® 8800

Synthetic glove, nitrile /waterbased PU, palm-dipped, nylon, spandex, 15 gg. smooth finish, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant palm, for precision work



EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

6 PAIRS

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, nylon, elastane
SIZE S, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EU TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

ONLY FOR BUSINESS AND ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS UNION MEMBERS
ПРАДЦЬКІЙ ГОДІ ВСТЕПІВ ПРИБІВАНІЙ ТРІТІО 03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕКТА И НАЛИЧИИ ОДНОГО ЗАШТИТНОГО»



EJENDALS AB

Linnvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER O Under miniminivån för ingen enskild fara X-Har inte genomgått provning eller metod inte lämplig/relevant för produkten

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
www.ejendals.com/conformity

EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivåer gäller ytan av handskens handflata.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.
EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivåer gäller ytan av handskens handflata.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425 Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kunge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för använd produkt och kan påverkas av den påfrestande utsattnis för den användning i ex. nötnings höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar när du bär maskiner eller p-ga risk för skador. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller deg. (A) (Motstånd mot antändning) EN 407:2004. Om handskens består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2005 samtliga lager tillsammans. EN 511: Endomöjning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2005 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Om handskens inte är värtsett kan den förlo sina isolerande egenskaper om den bär vä. Tabellen (bilaga B) EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen och det med högsta värdet. På grund av reducerad skärpa i samband med skärteständighetstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skärteständighetstestet ger prestanderesultat som används som referens. EN 12477:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning därmet släpper svetshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de blä, minskar den elektriska resistansen. Svetshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförande räktsituation. EN 16350:2014 Personen som bär de antistatiska skyddshandskarna ska vara ordentligt jordad, till exempel genom att bär en lämplig skå. Antistatiska skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller avlåsas i brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Skyddshandskarna elektrostatiske egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar och skador, och kanske inte räcker till i synerbete krävande brandfarliga atmosfärer där ytterligare riskbedömningar är nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (taktiska egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst tørt och mörkt i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÄLLBARHET:** Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efter om den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en person kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS O Below the minimum performance level for the given individual hazard X=Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.
EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.

WARNING! This product is designed to provide protection specified in EN 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2005. If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2005 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. If not water proof, the glove may lose its insulating properties if wet. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. For drilling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014 The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **SELF LIFE:** The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp edged objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** According to local environmental legislation. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS O Alltas suoritustyn vähimmäistasen telyn käyttöä varten suola X= Ei testattua tai testimetodit ei sovelia käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen

VAATIMUSTEN MUKAISUUSVAKUUTUS
www.ejendals.com/conformity

EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.
EN 388:2016 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm.	EN 407:2004 AB C D E F SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. o. Max. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016/425:n mukaisen suojan alla esitellyillä yksityiskohtaisilla suorituskykytasolla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskykytasoiltaan suojaimen suorituskykyyn, eväitä ne kuvausta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla johtuen muista tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä tätä käsineitä liikkuvien osien tai suojamateriaalien olosuhteissa, joissa on koneiden lähellä, joihin kosketusta ei voida välttää. Jos käsineen suorituskyky on EN 407:2004:n normin palamisolosuhteissa 1 tai 2, käsine ei saa päästä kosketuksiin avoimen lämmön kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2005: jos käsine koostuu erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojauksen kuvaukset vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsineiden valitsemiseksi on tehtävä maksimaalisten altistusriskien esilymitysanalyysi. EN 511:2005 liite B, Taulukko B1 sisältää erilaisia parametreja, jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt, että erilaisten parametrien välillä keskinäinen yhteys, josta johtuen, käsineen suorituskyky voi vaihdella. EN 342:2004:n taulukko B on esimerkki tällaisista tuloksista. Jos käsine ei ole vesitiivis, se voi menettää eristysominaisuutensa. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkki tällaisista tuloksista. Jos käsineessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2016:n -normin yleisluokitus ei välttämättä kuvata aloitman kerroksen suorituskykyä. Viitotusajotestin tuloks coupe testin mukaisesti on vain viitteellinen, johon käytettävän testin tulokset. TDM-välisuojatesti toimii paremmin viitotuskykyjen tuloksena. EN 12477:2001 -normissa ei ole tällä hetkellä standardoitu testausmenetelmä käsineiden alustavien /UV-säteilyn läpäisyvyyden mittaamiseen, joten käytettävän testin tulokset. TDM-välisuojatesti toimii paremmin viitotuskykyjen tuloksena. EN 16350:2014 Staattista sähköä poistava suojakäsine ei käytettävä henkilö on maadoitettava oikein. Hänen on esimerkiksi käytettävä jalkineensa jalkineita. Staattista sähköä poistava suojakäsine ei saa poistaa pakkausta, avata, säätää eikä riisua, kun käyttäjä on tulenarassa tai räjähdysvaarallisessa tilassa tai käsittelee helposti syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita. Käsittelemisen, käyttämisen, kontaminoitumisen tai vaurioitumisen ei saa heikentää suojakäsineiden sähköstaattisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet eivät ehkä riitä runsaasti happea sisältävissä syttyissä ympäristöissä. Nissä välttään lisää vaurioita.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003 -normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei toisin ole mainittu. Käsine ei olla maksimivain tehollista hienommanlaisia aineistosta. Käytä vain sopivaa kokoaista tuotetta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VAROITUKSIA KÄYTTÖÄS:** Säälyys alkuperäispakkauksessaan mukavassa ja pimeässä +10° - +30°C. **SÄILYVYYSÄIKÄ:** Tämän tuotteen käyttöikä ei voi määrittää sitä käyttöyhteyden aikana, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hävitettävä. **Puhdistaminen:** Älä käytä käsineiden puhdistamiseen kemiallisia tai terävävälineitä esineitä. **HÄVITTÄMINEN:** Pakalimen ympäristöolosuhteiden määräysten mukaisesti. **ALLERGEENT:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yhteyshyökkäyksiä. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

ejendals

[illegible]

WARNHEINWEIS Dieses Produkt entwickelt ein Schutz gemäß EU 2012/42 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich auf benutzte neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflussfaktoren Temperatur, Axtlast, Verschnitt usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder rotierenden Maschinen und Anlagen einsetzen! Nach dem Gebrauch die Handschuhe ordnungsgemäß entsorgen! Die EN407:2004 gekennzeichnete, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 958:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungssur nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschutzes. EN381: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist es wichtig im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN1066: Achtung! Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Arten der mechanischen Beanspruchungen, die durch verschiedene Faktoren wie z.B. Parameter und dem Grad der chemischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Wenn er nicht wasserfest ist, kann der Handschuhe, wenn er nass wird, seine isolierenden Eigenschaften verlieren. Die in Abhängigkeit von EN324:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten gibt die Gesamtschutzkategorie gemäß EN 388:2006 an, welche Art der Beanspruchung der Handschuhe standhalten können. Nachfolgend sind die Anforderungen an die Ergebnisse des Coupe-Tests zur Anhaltzeitpunkt während des Ergebnisses des TOM-Tests auf Schnittfestigkeit der Referenzwerte für die Leistung ist. EN12477:2000 verfügt darüber, über keine standardisierte Testmethode um die Durchdringung von Handschutmateriale durch UV-Strahlen einerseits, die derzeitige Konstruktion von Handschutzhandschuhe für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine Angaben über die Auswirkungen von Laserstrahlung auf Handschuhe. EN1066: Achtung! Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Arten der chemischen Beanspruchungen, die durch verschiedene Faktoren wie z.B. Parameter und der schädigende Gefahr der allgemeinen Arbeiten an spannungsfähigen Materialien. Der elektrische Widerstand sowie die Gefahr eines elektrischen Schocks erhöht, sollte die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß vollständig gesaugt sein. EN16350:2014 Warnung: Die Person, die die ESD-Schutzhandschuhe trägt, muss korrekt geerdet sein, zum Beispiel indem sie zweifelhafte Schutzgitter trägt. ESD-Schutzhandschuhe dürfen nicht in einem brennbaren oder explosiven Atmosphäre oder während des Umgangs mit entflammenden oder hochentzündlichen Stoffen getragen werden, da dies zu einer Zündquelle führen könnte. Handschuhe müssen regelmäßig gewechselt werden, wenn durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für sauerstoffangereichte oder entflammbare Atmosphären, in denen zusätzliche Einschränkungen notwendig sind.

PASSFORM UND GRÖßEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 Hinsichtlich Comfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit) kann nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie Handschuhe in passender Größe Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegungen und beeinflussen nicht optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:**Möglichkeit trocken und dunkel Lagerung. Lagerung bei niedrigen Temperaturen ist möglich. Handschuhe sollten vor direktem Licht geschützt werden. Das Halbfabrikat des Produkts ist festgelegt, kann wenn, weil es von vielen Faktoren abhängt, etwa Lebensdauer, Gebrauch usw., hängt VOR GEBRAUCH PRODUKT: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schärfendes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe kann spezielles schmierendes Gegenstände und chemische Bestandteile benutzen. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ERGEBNISSE:** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 420:2003 hinsichtlich Comfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit). Bei der Benutzung ist eine sorgfältige Beratung Komplex erforderlich sein. Wenden Sie sich zum Zweifelsfall an Einjä.

[illegible]

