

BRUGSANVISNING
KATEGORI II

DA

SE FORSKODE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PİKTOGRAMMER

Ikke tilladte aktiviteter (X) = Ikke sendt til prøvning eller metode ugent (til prøvning) (for tilladte handlinge gives der materiale)

EN 388-1:2016

**BEKLYTTELSESHANDSKER
MOD MEKANISKE RISIKO**
Generelt angivende risikoen for milt
for håndryggenes område

ABCEDEF

EN 407-2014:2016

**BEKLYTTELSESHANDSKER
MOD TERMISKE RISIKO
(VARME OG/ELLER KØL)**

ABCEDEF

- A: Brandhærdig
- B: Baktælmæssig
- C: Korrosionsresistent
- D: Mod mekanisk slid
- E: Små småstik af smeltet metal
- F: Store størrelser af smeltet metal

EN 511-2016

**BEKLYTTELSESHANDSKER
MOD KEMISKE RISIKO**

ABCE

- A: Korrosionsbeskyttelse
- B: Kantskade
- C: Vandgenennemtrængning

EGENSKAB

- A: Elektrisk beskyttelse
- B: Kantskade
- C: Vandgenennemtrængning

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i EU 2016/425, med de detaljerede retningslinjer vist nedenfor. Husk dog altid, at produktet kun yder 100% beskyttelse, og at der kan udvises for sigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer der kan medføre alvorlige skader.

Der information af fejler ikke den faktisk beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, statisk, nedbrydning, osv. Håndskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. Hvis håndskerne har ydelsevisuel eller 2 eller 3 (BENDE) EN 407-2014:2016, må håndskerne ikke komme i kontakt med åben ild EN 407-2014:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden af åben ild. Ved brug af ydelsevisuel samt beskyttelse niveauet kan henvises til det færdige produkt EN 511:2016, må håndskerne ikke benyttes i nærheden af maskiner eksplosionssikret og ved brug af velegnet håndskerne EN 511:2016 Blag B, og den skal bruges for forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer her pålids sammentrængning mellem disse parametre og tabel G af scilering, der er nødvendigt for at opnå EN 511:2016. Hvis håndskerne har ydelsevisuel, så skal de ikke bruges i nærheden



GERÄTSCHAU ANWEISUNG
KATEGORIE II

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN FÜR DEN VORGESEHTE BENUTZER



Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

LEBENSÄNDERUNG DES PIKTOGRAMMS: *Es unter der Mindestanzahl von drei vorliegende individuelle Risiko- und/oder Sicherheitsrisiko oder Methode nicht für den Test gehen*

EN 388:2016

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzfunktionen werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

EN 407:2004

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)

LEISTUNG A:
Min. Q: Max. 4

ABCEFF
Widerstandsfähigkeit gegen:
A: Brand
B: Kontakt mit elektrischen Leitern
C: Drahtschlingung
E: Heiße geschmolzene Metallpartikel (z.B. Schmelze)
F: Glühende geschmolzene Metallpartikel (z.B. Schmelze)

EN 511:2006

HANDSCHUHE FÜR DEN KONTAKT MIT:
A: Korrosivität
B: Kontakt mit elektrischen Leitern
C: Wasserperversion

ABCEFF
A: Korrosivität
B: Kontakt mit elektrischen Leitern
C: Wasserperversion

EN 12477:2001 + A1:2005

GERÄT FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZ FÜR SCHWEISSEN

EN 12477:2001 + A1:2005
GERÄT FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZ FÜR SCHWEISSEN

TYPE A
GRINGEERES FINGERSPITZ - ZENGELFÖH (ANDERE LEISTUNGSMESSEN, HÖHER)

TYPE B
MEHR FINGERSPITZ ZENGELFÖH (ANDERE LEISTUNGSMESSEN NIEDRIGER, FÜR TIG-SCHWEISSEN)

EN 420:2003

GERÄT ZUM SCHUTZ VOR ALLEMEINEN ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN TEST TAKTILITÄT/FINGERSPITZ ZENGELFÖH
Min. L: Max. 1

EN 100:2003

FÜR DEN UMGANG MIT LEBENSMITTELN, WIE IN DER NORMEN (IEU) 10/2011 UND 10/2014 FESTZULEGEN
Ausführliche Informationen bitten wir um Ihren Anruf.

EN ISO 38014

PROTECTIVE GLOVES ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 1149:21997

SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND)
Teil 2 beschreibt das (Pflanz)vermögen zur Messung des elektrischen Widerstands durch die Messung an dem.

EN ISO 10819:2013
MECHANISCHE VIBRATION UND STÖßEN
Hand-Arbeits-Gloves Messung und Bewertung der Schwingungsübertragung von Handschuhen auf die Handfläche der Hand

EN ISO 10819:2013
MECHANISCHE VIBRATION UND STÖßEN
Hand-Arbeits-Gloves Messung und Bewertung der Schwingungsübertragung von Handschuhen auf die Handfläche der Hand

WARNHINWEISE: Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EN ISO 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich auf ein bestimmtes Produkt. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsort hängt von Grund vorgegebenen Einfluss wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich ab. Handschuhe müssen in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwendet, Einzelfinger für die Handschuhe mit der Leistungsfähigkeit 1 oder 2 nach EN407:2004 gekennzeichnet, für die diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN ISO 2016/425 und EN ISO 2016/425 bezeichnen die angegebenen Leistungsmerkmale nur auf ein bestimmtes Produkt, nicht auf einzelne Teile. Gemäß EN ISO 2016/425, EN 511: Bei der Wahl des richtigen Handschuhs ist der Hersteller im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN ISO 2016/425 Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich sind. Aufgrund: Wenn ein nicht wasserfestes Produkt verwendet wird, sollten die Eigenschaften sorgfältig geprüft werden. Die in Anhang B von EN ISO 2016/425 Tabelle 1 ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtleistungsfähigkeit gemäß EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistungsfähigkeit wieder. Aufgrund des Abstumpfens während des Tests auf Schmutzfreiheit sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur Aufschlusspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests auf der Schnittfähigkeit der Referenzwert für die Leistungsfähigkeit. EN ISO 2016/425 verfügt über eine Reihe standardisierter Testmethoden, um die Durchdringung von Handschuhen mit einem durch V-Strahlen durch die Haut. Der derzeitige Kontext von Schutzhandschuhen für Schweißer ist nicht normalerweise aber auch keine V-Strahlen durch die Haut. Die Handschuhe zum Lichtbogen-Schweißen vorgesehen, bieten diese keine Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand gegen die Gefahr eines elektrischen Schlag, sollten die Eigenschaften sorgfältig geprüft werden, um mit Schweiß-Work gezeigt sein. EN ISO 2016/425 Tabelle 1: Wird die Person, die die EN ISO 2016/425 Handschuhe trägt, muss korrekt gerettet, zum Beispiel indem eine zweifelhafte Schutzkleidung EN ISO 2016/425 Handschuhe dürfen nicht in entflammbarer oder explosiver Atmosphäre oder während des Umgangs mit entflammbar oder explosiven Stoffen Kontakt, geöffnet, angefasst oder ausgetauscht werden. Die antistatischen Eigenschaften des Schutzhandschuhs verhindern die Bildung einer statischen Ladung, die eine ungewollte Zündung negativ beeinflussen kann. Es wird eventuell nicht ausreichend sauerstoffoffene entflammbare Atmosphäre, in denen solche Handschuhe notwendig sind.

BRUKSANVISNING KATEGORI II

SE FORSIDE FOR PRODUKTSPEKIFIK INFORMASJON

NO

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet.

SAMSVENSLERKLÆRING
www.egensdals.com/conformity

EN 388-2016 VERNEHANSK

MOT MEKANISKE

RISIKOER - Beskyttelsesnivå måles i
en eller i håndflaten på hanken.

A. Slåttegenstøyle
B. Sårgermestamp
C. Riemestamp
D. Puklergermestamp
E. Sårgermestamp (TOM EN 503997)
F. Slåttegenstøyle

M in. Maks. 4
A in. Maks. 4
C in. Maks. 4
D in. Maks. 4
E in. Maks. 4
F in. Maks. 4
P passer

EN 407-2004

**VERNEHANSK MOT TERMISKE
VERNEHANSK (VÅR OG/ELLER ILD)**

YTELSE A-F

M in. Maks. 4

A. Brennbarhet
B. Brennbarhet
C. Sårskade
D. Sårskade
E. Sårskade og smeltet metall
F. Sårskade og smeltet metall

EN 511-2006

VERNEHANSK MOT KULDE

A. Konektivt kulde
B. Konektivt kulde
C. Vanngjennomtrengning

AB C

EGENSKAP

A. Konektivt kulde
B. Konektivt kulde
C. Vanngjennomtrengning

YTELSE

M in. Maks. 4
M in. Maks. 4
D (ikke godkjent)
I (godkjent)

ADVARSEL Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EN 388-2016/A25 med de detaljerte resultatlister

som beskrevet nedenfor. Men husk at ingen PPE-utrustning kan fullstendig beskytte deg mot de alt mulig mulige farene forårsaket av eksplosjoner og farlige kjemikalier eller andre helse- og sikkerhetsrisikoer. Beskyttelse faktorer på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje fages høy temperatur og degradering. Ikke bruk disse hanskene når elementer som beveger seg eller maskiner som har uskyldige deler. Hver hanske har et ytre tykkelse på 1,2 mm i brennbarhet i EN 407-2004 må hanskene ikke komprimeres eller bli flamm. Om hanskene belastes for lenge materialer, kan de bli deformert. EN 511-2006 Satt i bruk i vann. En må måle vurderer den mekaniske eksplosjonsrisikoen ved valg av egnet hanske i EN 511-2006 Tabell B. Tabell B viser ulike parametre som skal tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen B i EN 342-2004 viser eksempler på slike data. I tillegg til dette, kan hanskene motstå store isoleringseffektive hvis, Vår i EN 388-2016 gjelder kun for materiale sammen med det sterkeste materialet. Nei det gjelder sløvet under skjørsmåttendest, er eksempelvis resultatene fra de aktive, mens TDM-skjørsmåttendest er referanse tykkelse resultat. EN 24730 har i sin egen standardisert testmetode for å oppdagde UV-gjennomtrengning i hanskemateriale, men metodene som brukes for å lage vernehansker for å beskytte mot ultraviolet gjennomtrengning av UV-stråling. Når hanskene er laget for elektrosikkerhet, kan de hanskene gi beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av vedligeholdelse eller arbeid på ledende eller isolerende materialer. Men de hanskene kan redusere hanskens varme, elektriske eller varme - dette kan ikke risikoen. Denne informasjonen gjelder ikke den faktiske varmen av beskyttelsen på arbeidstiden på grunn av andre faktorer som påvirker tykkelsen, for temperatur, slitasje, nedfrysing etc. EN 650-2014 Personer som bruker de elektriske beskyttelsehansker skal ikke påkles utrustning eller skal være på hanskene i nærheten av ulykke. Elektrisk støt og sprang beskyttelsehansker skal ikke påkles utrustning eller skal være på antennene eller eksplosive omgivelser eller mens man håndterer antennene eller eksplosive stoffer. De elektrosikkerhets egenskapene til beskyttelsehanskene kan påvirkes negativt av aldring, slitasje, kontaminasjon og skader, og kan være utilstrekkelige for oksygen beredte antennene atmosfæren der det er nødvendig med ytterligere evalueringer.

PASSFORM OG STØRRELSE. Alle størrelser er anført i henhold til kravene i EN 420-2003 til passform, passform og bevegelighet, hvis

FR

MODE D'EMPLOI
CATÉGORIE II
 VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

= sous le niveau de performance minimal pour le groupe individuel donné X+ non-testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gaz/matériau



EN 388-2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

A B C D E F

DECLARATION DE CONFORMITÉ
 www.enjend.com/conformity

A: Résistance à l'abrasion	M= Min. 4.0
B: Résistance à la coupe	M= Min. 2.5
C: Résistance aux déchirures	M= Min. 2.5
D: Résistance à la perforation	M= Min. 2.5
E: Résistance à la coupure (TEN EN ISO 3997)	M= Min. 4.0
F: Protection des chocs	P= valide

EN 470-2004 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FROID)

PERFORMANCE A-F

Min. O : Max. 4

A B C D E F

A : Conformité à la flamme
 B : Chaleur de contact
 C : Froid de contact
 D : Chaleur rayonnante
 E : Projection de matière en fusion
 F : Grandes quantités de métal en fusion

EN 12477-2001 & A1:2005 GANTS DE PROTECTION POUR SOUDURES

TYPE A
DEXTERITE MINIMALE [AVEC PERFORMANCE SUPERIEURE]

TYPE B
DEXTERITE SUPÉRIEURE [AVEC AUTRE PERFORMANCE INFÉRIEURE]

EN 420-2003 & A1:2009 ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX ET MÉTHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 5, Max. 5

EN 68350-2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 1429-21997 VÊTEMENTS DE PROTECTION - MÉTHODES ÉLECTROSTATIQUES - PARTIE 2
Propriétés d'essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un vêtement (résistance verticale)

EN ISO 10819:2013 CHOC ET VIBRATION MÉCANIQUES
Vibration mains et poignets : évaluation de la transmission des vibrations des gants à la paume de la main

EN 511-2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FEU

A : Froid de contact
B : Froid de contact
C : Infiltration de feu

A B C

CARACTÉRISTIQUE PERFORMANCE

A : Froid de conviction Min. 0 : Max. 4
B : Froid de conviction Min. 0 : Max. 4
C : Infiltration de feu O (Échec) / Réussite

AVERTISSEMENT: Ce produit est conçu pour protéger le porteur du produit définie dans les EN 12470/1425 pour les EPI avec le niveau de performance présents ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'un élément de l'EPI peut fournir une protection complète et/ou convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance des produits se fixent à neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de service sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs – tels que la température, l'atmosphère, la dégradation etc. Ne pas utiliser des gants qui proximités de machines et outils en mouvement. Si le comportement au feu/gant drôles dans la norme EN 470-2004, il ne devrait pas entrer en contact avec une flamme. Les normes EN 470-2004 et EN 511-2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout comme ensemble. EN 511 : Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci devant considérer l'exposition maximale de leur surface exposée à la terre en portant le gant. EN 470-2004 : L'évaluation doit être effectuée sans prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le feu. Un gant non imperméable risque de perdre ses propriétés isolantes s'il est mouillé. Le tableau donné dans l'annexe B de EN 470 : 2004 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388-2016 des gants de protection pour soudeurs ne reflète pas nécessairement la performance de la protection des brûlures causées par l'immersion pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont souvent différents de celui obtenu avec le DPM à valeur 4 référence. La norme EN 12477-2001 ne possède pas encore de test standardisé qui puisse détecter le degré de pénétration des UV à travers les matériaux du gant, cependant, les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour soudeurs ne permettent généralement pas la pénétration des radiations UV. Lorsque des gants sont destinés à la soudure à l'arc, ces gants ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou un travail sous tension. De plus, la résistance électrique est amoindrie lorsque les gants sont mouillés, sales ou imbibés de suie : cela peut en effet accroître les risques. EN 68350-2014 Warning: La personne qui porte les gants de protection électrostatiques doit éviter de porter des vêtements ou chaussures en matériau synthétique. Ne pas débiller, ouvrir, agiter ou retirer les gants de protection antistatiques dans une atmosphère inflammable ou explosive ou en manipulant des substances inflammables ou explosives. Les pictogrammes électrostatiques des gants de protection peuvent être dégradés par le vieillissement. Toute la contamination, les dommages, et peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables ou explosives. En outre, les personnes doivent être informées de l'existence de champs électromagnétiques.

Chaque sigille qui le gant est plus court qu'un médallard afin d'assurer un traitement approprié permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

[illegible][illegible]

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la durabilité, sans mentionner de couverture. Ne portez pas de chaussures de type taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés peuvent entraîner des blessures ou des lésions. Procédez à l'ajustement approprié.

CONSERVEZ LES GANTS DANS UN DROIT SÈCLE ET SANS, DE PRÉFÉRENCE DANS UN EMBALLAGE D'ORIGINE, À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 10°C ET 30°C.

DURÉE DE VIE: La nature des matériaux utilisés dans ce produit ne permet pas de déterminer la durée de vie du produit car celui-ci dépend de nombreux facteurs tels que les conditions de stockage, l'utilisation etc. **PRÉCAUTION: NE PAS JETER.** Ne pas jeter les gants dans les poubelles. Les gants doivent être recyclés. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez votre fournisseur pendant l'utilisation, il les remplacera si nécessaire.

ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou d'objets tranchants pour nettoyer les gants.

ÉLIMINATION: Conformément aux législations environnementales locales, **ALLERGENES:** ce produit contient des produits chimiques susceptibles d'entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter l'ajusteur pour plus d'information.

необходимо проверить, реализуется ли информация о безопасности продукции в следующих случаях:

- а) информация о безопасности продукции не является достаточной для работы в опасных условиях технологических сред, для которых необходимо провести дополнительные оценки;
- б) размеры соответствуют Директиве EN 420-2003, описывающей нормы контроля, посадки и изготовления деталей, изготовленных в соответствии с требованиями стандарта ISO 227/2003. Вышеуказанные нормы соответствуют размерам. Как точная, так и средняя свободная посадка будет считаться достаточной, обеспечивая оптимальный уровень защиты; **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.** Рассмотреть хранение в течение и сроки темпа в оригинальной упаковке при температуре от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$ годового хранения. Проверить годовой срок годности при хранении этого продукта не более 12 месяцев, так как на практике срок хранения не превышает 12 месяцев. Проверить, что условия хранения соответствуют условиям использования; **ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЗОВАНИЕМ.** Если продукт поврежден, он не обеспечивает оптимального уровня защиты, такой продукт следует утилизировать. Никогда не использовать поврежденные продукты; **ОБНАЧЕТ.** Не использовать продукты, которые не соответствуют требованиям безопасности. Проверить, что продукт соответствует требованиям международных норм и требований; **АЛЕРГЕНЫ.** Данный продукт содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергогенными. Не использовать при признаках гиперчувствительности. Для подробной информации обратитесь в компанию-производителя; **УПАКОВКА.** Проверить, что информация о безопасности продукции, годовой срок годности при хранении не устанавливается. Дата производства указана на этикетке или на упаковке в формате YYMMDD .

ovlivňována mnoha faktory, například skladovacími podmínkami, používáním atd. **KONTROLA PŘED POUŽITÍM:** Pokud dojde k poškození produktu, NEBUDE produkt poskytovat optimální funkci a měl by být zlikvidován. Nikdy nepoužívejte poškozený produkt. **ČISTĚNÍ:** Nepoužívejte k čišťování žádné chemikálie ani předměty s ostrými hranami. **LIKVIDACE:** V souladu s místní legislativou týkající se životního prostředí. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje složky, které mohou představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě příznaků přecitlivělosti. Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.

[illegible][illegible]