

FICHE TECHNIQUE

RENE

Gants pour soudeurs

Article N°:	A2112
Matière:	cuir croûte de bovin
Doublure:	épaisse
Manchette:	15 cm
Taille:	10"/ XL



Ces gants sont conçus pour protéger contre les risques mécaniques et pour les soudeurs. Existe également en main gauche (A2112/L) et sous carte (A2112/SPE).

NIVEAUX DE PROTECTION:



RISQUES MECANIQUES

Résistance à l'abrasion:	3
Résistance à la coupure:	2
Résistance à la déchirure:	4
Résistance à la perforation:	4
Résistance à la coupure (TDM):	X



RISQUES THERMIQUES

Comportement au feu:	4
Résistance chaleur de contact:	1
Résistance chaleur convective:	3
Résistance chaleur radiante:	x
Petites project de métal en fusion:	4
Projet importantes de métal en fusion:	x

Cet équipement de protection individuelle est conforme aux normes européennes suivantes:

ČSN EN 420:2004+A1 2010 : Gants de protection - Exigences générales et méthodes de tests.

ČSN EN 388:2016 : Gants de protection contre les risques mécaniques.

ČSN EN 407:2005 : Gants de protection contre les risques thermiques.

ČSN EN 12477:2002/A1:2005 : Gants de protection pour soudeurs, classe A.

Certifiés par l'organisme notifié N°. 0075 (CTC FRANCE),

Certificat N° 0075/2508/162/09/16/1033 EXT 01/09/16.

Paires par carton:	60
Poids du carton:	19 kg
Volume du carton:	0,061 m ³
Paires par sachet:	12

Stocker dans un environnement sombre et sec. Nettoyer la saleté avec une brosse. Les gants ne doivent pas être nettoyés à l'eau ou aux produits chimiques. Ne pas exposer les gants à une source de radiation, solvants organiques, lubrifiants, graisse, huiles minérales, etc.

Attention: ces gants ne doivent pas être utilisés dans un environnement où ils peuvent être happés par des machines en mouvement.