

ARDON[®] MICHAEL

SWEAT SHIRT



FICHE TECHNIQUE



WINDPROOF



BREATHABLE



**CREASE
RESISTANT**



**3D
SILHOUETTE**



WINTER



**STANDARD
100**

PG020 198786
OETI



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] MICHAEL

SWEAT SHIRT

ARTICLE	H2166 (rouge) H2100 (bleu) H2201 (bleu royal) H2181 (bleu marine) H2167 (vert) H2182 (maron) H2183 (gris foncé) H9724 (noir-gris) H2200 (anthracite) H2202 (blanc)
MATIERE	100 % polyester polaire
GRAMMAGE	280 g/m ²
TAILLES	S – 4XL XS – 5XL H2184

DESCRIPTION

Sweat-shirt polaire pour homme avec col relevé, de qualité et de forme stable, coupe de forme anatomique, fermeture à glissière, 1 poitrine et 2 poches à fermeture éclair inférieures.

Cet équipement de protection individuelle est conforme aux normes européennes suivantes :

ČSN EN ISO 13688:2013 – Vêtement de protection – Exigences générales

La documentation technique ainsi que des examens pratiqués sur l'ergonomie du produit ont permis son auto certification par la société Ardon Safety S.A.R.L. le 20. 12. 2021.

La collection ARDON[®]BREEFFIDRY répond aux exigences en matière de santé et détient une certification **OEKO-TEX[®] Standard 100**, certificat n° **PG020 198 789 OETI**.

I.



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

PIECES PAR CARTON	20 pcs
POIDS DU CARTON	14 kg
VOLUME DU CARTON	0,135 m ³
PIECE PAR SACHET	1 pc

La durée de vie du produit dépend de la fréquence et des conditions d'utilisation. Un stockage, manipulation ou entretien inadaptés réduiront cette durée de vie. La période de garantie est de 24 mois.

En aucun cas, la période de garantie ne doit être confondue avec la durée de vie du produit. En cas d'utilisation intensive, la durée de vie peut être plus courte que la garantie indiqué.

Ce produit ne contient pas de substances à des taux connus ou suspectés d'avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur. Evitez le feu et les sources de chaleur intense.

Aucun accessoire ou pièce de rechange n'est destiné à ces vêtements. Quand le vêtement n'est pas porté, il est recommandé de le entreposé dans une pièce sèche et bien ventilée à l'abri du soleil direct. Protégez-le de l'humidité et des températures extrêmes. Il est préférable d'utiliser son emballage d'origine pour le transporter. Éliminer écologiquement après utilisation





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



FICHE TECHNIQUE