



EU TYPE EXAMINATION Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre,
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD,
United Kingdom

EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity ➔ www.ejendals.com/conformity


KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II
 KATSO ETUSIVUN TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
 www.eiendals.com/conformity

 388.2016 MEKANISILTA VAARILTA SUOJAAVAAT KÄSIINEET - Suoja-vaatteet mitaan käsien käsienomien alueelta.	A. Hankkuvastukset B. Vastuksetkäsittely C. Repulivastukset D. Puhaluvastukset E. Vastuksetkäsittely (TDM, EN ISO 3959) F. Iskuvastukset	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. A; Max. F P-välytykky
AB CDEF		
EN 407:2004 SUOJAKÄSIINEET, KUUMUJALTA JA TUULISTA SUOJAAVAAT	EN 12477:2001+A1:2005 SUOJAKÄSIINEET HITSAAILLE	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
 AB CDEF SUORITUSKYKY A-F Min. 0; Max. 4	TYYPPI A ALUEAMMAN TASON ISTUVUUS (KORKEAMMAN TASON SUORITUSKYKY) TYYPPI B KORKEAMMAN TASON ISTUVUUS (ALEMPÄ MUI SUORITUSKYKY)	EN 149:21997 SUOJAAVAATEET - OHÄKÖSTÄITTEET SUOJAAVAATEET - SÄHÄ- TÄRHELETTÖMÄT RESISTANSIT mittaamiseen (materiaali pystyy suojamaan resistanssi)
A. Sytytymisen kestävyys B. Kestävyydenkestämisen kestävyys C. Kestävyydenkestämisen kestävyys D. Sileiden välikappaleiden kestävyys E. Suojavälikappaleiden kestävyys F. Suojavälikappaleiden kestävyys		
EN 511:2006 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAAT KÄSIINEET	 A. Joutuvuus B. Kestävyydenkestämisen kestävyys C. Vedenpitävyys	EN ISO 10819:2013 MEKANISILTA KÄSIINÄPÄÄTTEET JA ISKU TÄRHELETTÖMÄT RESISTANSIT mittaamiseen
 ABC OMINNAISUUS A. Kestävyydenkestämisen kestävyys B. Kestävyydenkestämisen kestävyys C. Vedenpitävyys	 SOVELTUVUUS ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN EN-SÄÄDÖSTEN ISO 22000 JA ISO 22004 MUKAISESTI Pyydä lisätietoja Epidemiologia.	Käsiineen on lyhyempi kuin standardien antamat mitat. Tämän avulla voidaan estellä välttämättömyyden asennuksen.
EN 420:2003+A1:2009 SUOJAKÄSIINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAAMENMETELLIT		Tuotteen kysymys /soinnipäivätyyppi:

WARNING: This product is designed to provide protection specified in EN16045/25 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to any hazard. The performance of the product may be affected by the use of the product in conditions other than those specified due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN407/2014:4 they should not come in contact with naked flame. EN407/2014:4 and EN310:2005 if the glove consists of separate parts that are not permanently joined together. The gloves and the protection specified in the table below are not intended to protect against any person choosing the correct glove regarding to the hazard of the exposure. The table below shows the performance of the gloves. The parameters are considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of the thermal insulation required to protect in cold conditions. If not water proof, the glove may lose its insulating properties if wet. The table given in Annex B of EN4242:2005 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN388:2005 does not necessarily reflect the performance of the gloves. The table below shows the performance of the gloves. The parameters are considered. The resistance tests is the reference performance result. EN1747:2001 has no standardized test method for present for detecting UV level of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration UV radiation. When gloves are extended for arc welding these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective gloves. The gloves are not intended for use in environments where they are exposed to high voltage. The gloves are not intended for use in EN16320:2014. The person wearing the electrostatic dissipative protective glove shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves may be affected by the use of the gloves in environments where they are exposed to high voltage, and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes conform with the EN 4203:2003 for comfort, fit and dexterity. (If not explained on the front page: Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - 30° C **SHELF LIFE:** The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by factors, such as storage conditions, usage etc. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may present risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Elindas.

[illegible]

SOVIITTAMINEN JA KOKON VALLA: Kaikki kotoa lähtevä EN 240 2003 -normin mukaisesti, istuimen ja taipuisuuden osalta, ellei etusivulla mainita muuta. Käsine voi olla mukana tässä hienomaisena asennustutuksi. Käytin vain osan kokoaista tuolista. Lian löytöä tai tiukat tuotteet esteet liikkivä esteenä on optimaalissa suojissa. **VAROITUKSIA JA KULJETUS:** Sällyä aluperäkäpäläkkeen kanssa ja pimeässä 10 °C. **SÄLITYSVAIKKA:** Tämän tuotteen käyttöä ei voi määrätä missäkin kaverissa materiaalien vuoksi, koska siihen vaikuttavat monet tekijät. Kuten sälitysohjeeseen ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ KÄSITTELY:** Käytön alkuun on suositeltavaa käyttää tuotteen kääntäminen kääntämällä ja kääntämällä. Tervetuloa esillä **HÄVITTÄMINEN** Pakallisten myöntämisestä sääntöjen määräämään mukaisesti. **ALLEGATO:** Tämän tuote saatua sälitysohjeeseen, jotta välttämättä mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yllähuukeyyriä. Jos tarvittaisiin lisätietoja Ehdotuksia.

STORLEK OCH PASSFORM: Handtagen följer kranen. Inom 4200030 kan du enkelt anpassa på avståndets första dioda. Där finns också uppsett om smidigt (takluggen) vilket mått i 5 dior i längd. Välj ett storlek för att upp till optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid -10° till +30°C. **HÅLLBARHET:** Engagemangerna materialet som används i den här produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas exakt. Den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vasa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstå vid användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



TEGERA® 882

Перчатки из синтетического материала, нитриловая пена, обивка 100%, нейлон, плотность вязки 15 88, текстура типа "микропена", Cat. II, цвет черный, водо- и маслостойкая, для точных сборочных работ



EN 388:2016
4121X

EN 420:2003+A1:2009

EN 407:2004
X1XXXX



Мм защита от проколов, порезов
Мм защита от истирания
Мм водонепроницаемая
Мм от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 70%, нейлон 30%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 7, 8, 9, 10, 11

ТЕСТ ИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN 10819:2013 SATRA
Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northampton-shire, NN16 8SD, United Kingdom

12 ЛАР



ONLY FOR BUSINESS AND ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2011

ОБЪЕДИНЕНИИ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТЫ.

ENJENDALS AB

Limagén 28, SE-793 32, Eskand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II

SE FÖRSIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs instruktionerna grundligt, för ibrugtagning av det produkt.
FORKLARING TIL PUKTOGRAMMER 0 Under minimum yfelsesniveau for den pågældende individuelle fare X Ikke sendt til prøvning eller metode angivet til prøvning i forhold til handsize design eller materiale

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKI Gennemtrængningsniveauet er målt fra håndryggen område.	A. Slidstyrke B. Slidbestandighed C. Rivebestandighed D. Slidbestandighed (TDM EN ISO 3997) E. Slidbestandighed (TDM EN ISO 3997) F. Slidbestandighed	Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 5 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 P=Godkendt
--	--	--

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKI (HØJE OG/ELLER LØJE)	YDELSE A-F Min. 0 Maks. 4	EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSE	TYPE A LAVERE FINGERSPIDSFORMEDELSE (MED HØJERE ANDEN YEEVNE) TYPE B HØJERE FINGERSPIDSFORMEDELSE (MED LAVERE ANDEN YEEVNE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 BESKYTTELSESEGENSKAPER - ANTISTATISKE EGENSKAPER DEL 2: Test metode for måling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal modstand)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 BESKYTTELSESEGENSKAPER - ANTISTATISKE EGENSKAPER DEL 2: Test metode for måling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal modstand)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 BESKYTTELSESEGENSKAPER - ANTISTATISKE EGENSKAPER DEL 2: Test metode for måling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal modstand)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
--	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i EU 2016/425, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydelse gælder kun nye produkter. Denne information afspjæler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydelse, som temperatur, siltage, nedbrydning, osv. Handskernes mål ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. Hvis handskernes har ydelsevisuel eller 2 (brandbarhed) EN 407:2004, må handskernes ikke komme i kontakt med åben ild. EN 407:2004 og EN 511:2006. Hvis handsken indeholder separate dele, som ikke er permanent del af produktet, vil ydelsen samt beskyttelse niveauet kun henviser til det færdige produkt. EN 511:2006. Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af velegnet handske. EN 511:2006. Bilag B, Tabel B.I viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studer har påvist sammenhæng mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod ild. Hvis handsken ikke er vandtæt, kan den miste sine isolerende egenskaber, hvis den bliver våd. Tabellen B.I. EN 342:2004. Viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydelsevisuel i hvis handsken består af flere dele, gælder beskyttelsevisuel i EN 511 og EN 407 kun når alle dele er samlet. For handsker med to eller flere lag afspjæler den samlede klassificering. EN 388:2016 ikke nødvendigvis ydelse i det ydreste lag, i begibet kan for forbindelse med såvel under test af skærmodstand og testresultaterne kan indikative, mens TDM-skærmodstandstesten er referencydelse resultat. EN 12477:2001 ingen standardiseret prøvningsmetode til registrering af gennemtrængning af UV-stråling i materialer til handske, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svejsere tillader normalt ikke gennemtrængning af UV-stråler. Svejseshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forårsaget af defekt udstyr. Svejseshandsker der er uansede, våde eller gennemvædet af sved, kan være risikø for brugeren, da det medfører den elektriske modstand. Dette kan være risikø. EN 16350:2014 Den person, der bærer de elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker skal være jordforbundet, f.ved at bære det rette fodtøj. Elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker må ikke pakkes ud, åbnes, justeres eller aftrækkes i antændelige eller eksplosive omgivelser eller mens den håndterer antændelige eller eksplosive stoffer. Beskyttelsehandskernes elektrostatiske egenskaber kan påvirkes negativt af aldring, siltage, kontaminering og skader, og kan være utilstrækkelige til at opbevare beredte antændelige antændelige atmosfærer, hvor det er nødvendigt med yderligere evaluering.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på går siden. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produktet, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARENING OG TRANSPORT:** Opbevaringsbæst bedst tæt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C og +30 °C. **HYGIENE:** Beskæftigelse af de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da den vil påvirkes af mange faktorer, såsom opbevaringsforhold, brug etc. **INSPEKTION FØR BRUK:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal skaffes. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGØRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning. **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

BRUKSANVISNING KATEGORI II

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
ERKLÄRUNG DER PUKTOGRAMME 0 Unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X nicht zum Test eingesetzt oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 388:2016 HANDSCHÜTZE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschutzes gemessen.	A. Abriebfestigkeit B. Schnittfestigkeit C. Reißfestigkeit D. Stichfestigkeit E. Schnittfestigkeit (TDM, EN ISO 3997) F. Schnittfestigkeit	Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 5 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 P=Bestanden
--	---	---

EN 407:2004 HANDSCHÜTZE ZUM SCHUTZ VOR TERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)	LEISTUNG A-F Min. 0 Maks. 4	EN 12477:2001+A1:2005 SCHUTZHANDSCHÜTZE FÜR SCHWEISER	TYPE A GERINGERES FINGERSPIZ- ZENGEFÜHL (ANDERE LEISTUNGSMERKM. HÖHER) TYPE B MEHR FINGERSPIZ- ZENGEFÜHL (ANDERE LEISTUNGSMERKM. NIEDRIGER, FÜR TPC-SCHWEISSEN)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND) Teil 2 beschreibt das Prüfverfahren zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND) Teil 2 beschreibt das Prüfverfahren zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 SCHUTZKLEIDUNG - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN TEIL 2 (DURCHGANGSWIDERSTAND) Teil 2 beschreibt das Prüfverfahren zur Messung des elektrischen Widerstands durch ein Material in Ohm.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WARNUNG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf benutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgefahr: Sind die Handschuhe mit der Leistungsstufe I oder 2 nach EN 407:2004 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf die vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile der Handschuhe. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wieder. Aufgrund des Abstumpfens während des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests auf Schnittfestigkeit der Referenzwert für die Leistung ist. EN 12477:2001 verfügt derzeit über keine standardisierte Testmethode und die Durchdringung von Handschuhmaterialien durch UV-Strahlung zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Handschuhschuhen für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuhe zum LichtbogenSchweißen vorgesehen, bieten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsgeladenen Geräten. Der elektrische Widerstand und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, wenn die Handschuhe feucht, schmutzig oder mit Schweiß viel gesaugt sein. EN 16350:2014 Warning: Die Person, die die ESD-Schutzhandschuhe trägt, muss korrekt geerdet sein, zum Beispiel indem sie eine elektrische Schutzhülle trägt. ESD-Schutzhandschuhe dürfen nicht in entflammbarer oder explosiver Atmosphäre oder während des Umgangs mit entflammbaren oder explosiven Stoffen getragen, geöffnet, angepasst oder ausgezogen werden. Die antistatischen Eigenschaften des Schutzhandschuhs können durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für sauerstoffangereicherte entflammbare Atmosphären, in denen zusätzliche Einschützungen notwendig sind.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit). Falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sein schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhafte Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine chemischen benutzen. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGENWISSEN:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich in Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II

SE FÖRSIDEN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningarna nøyte før du bruker dette produktet.
FORKLARING AV PRIKTOGRAMMER 0 Under minimumskravet til ytellesnivå for denne individuelle faren X Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2016 VERNEHANSKER MOD MEKANISKE RISIKOER Beskyttelsesnivå måles i området i håndflaten på handsken.	A. Slitasjemotstand B. Skjæringsmotstand C. Riveemotstand D. Punkteringsmotstand E. Slitasjemotstand (TDM EN ISO 3997) F. Slitasjemotstand	Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 5 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 Min. 0 Maks. 4 P=Passer
---	---	--

EN 407:2004 VERNEHANSKER MOD TERMISKE RISIKOER (HØJE OG/ELLER LØJE)	YTELSE A-F Min. 0 Maks. 4	EN 12477:2001+A1:2005 VERNEHANSKER FØR SVEJSE	TYPE A LAVERE BEVEGELSESFØRHET (MED HØJERE ANVEN YTELSE) TYPE B HØJERE BEVEGELSESFØRHET (MED LAVERE ANVEN YTELSE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER (VERTIKAL MOTSTAND) Testmetode for måling af elektrisk resistans igennem et materiale.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER (VERTIKAL MOTSTAND) Testmetode for måling af elektrisk resistans igennem et materiale.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149:21997 ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER (VERTIKAL MOTSTAND) Testmetode for måling af elektrisk resistans igennem et materiale.	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EU 2016/425 med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesfaktorer er på et trytt og brukst produkt, kan påvirkes underbruk og siltasje faks høy temperatur og degrasering. Ikke bruk disse handskene nær elementer som beveiger seg eller maskiner som har eksponerte deler. Hvis handskene har et ytellesnivå på 1 eller 2 i brennbarhet (EN 407:2004) må handskene ikke komme i kontakt med åpen ild. Hvis handsken består av flere materialer, gjelder verdien i EN 407:2004 og EN 511:2006 samtlige lagver sammen. EN 511: Man må vurderer den maksimale eksponeringsrisikoen ved valg av egnet handske. EN 511:2006. Bilag B, Tabell B.I viser ulike parametre som bør tas hensyn til. Studer har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot ild. Tabellen i bilag B.I EN 342:2004 viser eksempler på slike data. Hvis den ikke er vannetett, kan handsken miste sine isolerende egenskaper hvis våt. For EN 388:2016 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale. Når det gjelder sløyvet under skjærmodstandstesten, er testresultatene bare indicative, mens TDM-skjærmodstandstesten er referanses ytelles resultat. EN 12477:2001 har ingen standardisert testmetode for å oppdage UV-gjennomtrængning i handskematerialer, men metodene som brukes for å lage vernehansker for svejsere tillater normalt ikke gjennomtrængning av UV-stråling. Svejseshansker beskytter ikke mot elektriske stød, forårsaget av defekt utstyr. Svejseshansker der er uansede, våde eller gjennomvædet av sved, kan være risikø for brukeren, da det medfører den elektriske modstand. Dette kan være risikø. EN 16350:2014 Den person, som bærer de elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker skal være jordforbundet, f.ved å bære det rette fototøyet. Elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker må ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller avtrækkes i antændelige eller eksplosive omgivelser eller mens den håndterer antændelige eller eksplosive stoffer. Beskyttelsehandskernes elektrostatiske egenskaper kan påvirkes negativt av aldring, siltasje, kontaminering og skader, og kan være utilstrækkelige for å opbevare beredte antændelige antændelige atmosfærer, der det er nødvendig med ytterligere evaluering.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsiden. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelsene og gjør ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bør lagres tett og mørkt i originalemballasjen, mellom +10 °C og +30 °C. **HALDBARHET:** Egenskaper til materialene som brukes i dette produktet betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer, slik som opbevaringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FØR BRUK:** Hvis produktet blir skadet, eller det ikke er i god stand, bør det ikke brukes. Hvis produktet er skadet, bør det ikke brukes. **RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe genstande for å rengjøre handskene. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.


ISTRUZIONI D'USO
CATEGORIA II
 PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

SPIGAZIONE DEI PITTORAGRAMMI A: Al centro dell'livello minimo di prestazioni per il pericolo indicato dalla X= Non sottoposto al prova o al metodo di prova adottato per la progettazione o il materiale del guanto

EN 388-2016 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto. 	A. Resistenza all'abrasione B. Resistenza ai tagli da lama C. Resistenza allo strappo D. Resistenza alla perforazione E. Resistenza al taglio da lama (TOM, EN ISO 3997) F. Protezione al punto	Min. Qx. Max. 4 Min. Qx. Max. 5 Min. Qx. Max. 4 Min. Qx. Max. 4 Min. Qx. Max. 4 Min. Qx. Max. F P=superato
EN 407-2004 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (CALORE E / O FUELI)  PRESTAZIONI A-F Min. Qx. Max. 4 A: Comportamento alla combustione B: Calore al contatto C: Calore convettivo D: Calore e radiazione E: Piccoli spruzzi di metallo fuso F: Grandi spruzzi di metallo fuso	EN 12477-2004 + A1-2005 GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI Tipo A DESTREZZA INFERIORE (CON ALTRE PRESTAZIONI PIU' ALTE) Tipo B DESTREZZA SUPERIORE (CON ALTRE PRESTAZIONI PIU' BASSE)	EN 16350-2014 GUANTI PROTETTIVI - PROPRIETA' ELETTROSTATICHE EN 1149-2-1997 INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROPRIETA' ELETTROSTATICHE - PARTE 2: Metodo di prova per la misurazione del resistenza elettrica attraverso un mezzo (resistenza verticale). EN ISO 10818-1:2003 VIBRAZIONE MECCANICA E SHOCK Misurazione e valutazione della trasmissibilità della vibrazione del guanto sul palmo della mano Il prodotto è più corto di un guanto standard, al fine di migliorare la comodità per i colpi speciali, ad esempio lavori di montaggio e prevenzione.
EN 511-2006 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO  A: Freddo convettivo B: Freddo da contatto C: Penetrazione acqua (1 sufficiente)	EN 420-2003 + A1-2009 GUANTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA Test di destrezza: Min. 1; Max 5	 ADATTO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI SPECIFICATI NEL REGOLAMENTO UE/10/2011 E 93/5/2004. Contattare i rivenditori per maggiori informazioni.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA		ATTYBES DECLARACIJA			
II KATEGORIJA		II KATEGORIJA			
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GAMINĮ RAŠITE PIRMAME PUSLAPYJE					
Pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.					
ŽENKLŲ REIKŠMĖS – 0 – Ženias, nes minimalius charakteristikų lygumų konformaciją parsha X – Nebuvo bandymų arba bandymo metodus netikinį modelio, medžiagų		ATTYBES DECLARACIJA www.gendats.com/conformity			
EN 380.20.16  APSAUGOS PRISTINĖS NUO MECHANINIO PAVOJŲIO – Apauginę lygi matavimus pristinė dely plote	A. Atsparumas trintimui B. Atsparumas smūgiams C. Atsparumas pildymui D. Atsparumas pralaidumui E. Atsparumas trintimui (TDA, EN ISO/3997) F. Apaugs nuo smūgių	Min. Oks. Maks. A Min. Oks. Maks. B Min. Oks. Maks. C Min. Oks. Maks. D Min. Oks. Maks. E P. Trintaka			
EN 407.20.04  APSAUGOS PRISTINĖS NUO SILUMINIO PAVOJŲIO (KARŠČIO IR KARINĖS) CHARAKTERISTIKA A-F Min. Oks. Maks. A	EN 14277.20.01 + A.12005 APSAUGOS SUVIRINTUOJŲ PRISTINĖS A. KILASĖ MASAŽO LANKSTUMO (SU GEROMIS KITOSIS SAVYBĖS)	EN 16350.20.14 APSAUGOS PRISTINĖS. ELEKTROSTATINIS SAVYBĖS EN 1149.219.97 APSAUGA APRAŖA. ELEKTROSTATINIS SAVYBĖS. 2 DALIS Medžiagos statinines elektrines varž matavimus metodus.			
B. Karšči (Reposn ir kaitinimo) poveikio C. Karšči (Reposn ir kaitinimo) poveikio D. Karšči (Reposn ir kaitinimo) poveikio E. Karšči (Reposn ir kaitinimo) poveikio F. Karšči (Reposn ir kaitinimo) poveikio	B. KILASĖ DIEGIMO LANKSTUMO (SU PRASTESNĖS KITOSIS SAVYBĖS)	EN 10819.20.19 MECHANINIAI VYRESIAI IR SMOVIAI Rankas veiksmas vibracijos. VIBRACIJ perdavimo delniui per pristines faktoria matavimus ir įvertinimas			
EN 511.20.06  APSAUGOS PRISTINĖS NUO ŠALČIO A. Konvekcijos šaltis B. Kontaktinis šaltis C. Vandens rasiavimas	EN 420.20.03 + A.12009 APSAUGOS PRISTINĖS. BENDRIEJI REKLAIVAJIMŲ IR BANDYMŲ METODAI Pirštų miklumo testas: Min. I, Maks. 5	Si spūstine trumpesne už standartinę tam, kad keltų patogumą tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, at tiekti smulkius surinkimus montavimo darbu			
ABC ATSPARUMAS CHARAKTERISTIKOS LYGIUMU A. Konvekcijos šaltis Min. Oks. Maks. A B. Kontaktinis šaltis A Min. Oks. Maks. B C. Vandens rasiavimas O (priešak) (šilka)		TINKA KILASŲ SU MAISTU K. NURYDITA REGLEMENTE (EN 102011 EN 1955.004)			
		Daugiau informacijos gamy susisiekk su įėjais.			

[illegible][illegible]

VESTITABILITÀ E TAGLIO: Se non diversamente indicato nella prima riga, tutte le misure sono conformi alla norma EN 420:2003 in quanto a taglio, vestibilità e destrezza. Indicare solo prodotti della taglia corretta. I prodotti troppo larghi o troppo stretti limitano il movimento e non formano il livello ottimale di **IMMAGINAZIONE E TRASPORTO**. Le condizioni di immagazzinamento ideali sono in un luogo asciutto e buio alla confezione originale, tra +10°C e -30°C. **DURATA DI CONSERVAZIONE:** I prodotti sono destinati a un uso prolungato. La durata di conservazione è di 10 anni. La qualità non è influenzata da diversi fattori, quali le condizioni di conservazione, di utilizzo, ecc. **CONTROLLARE PRIMA DELL'USO:** Se il prodotto è danneggiato, NON FORARE la protezione ottimale e deve essere sostituito. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. **PULIZIA** Non utilizzare prodotti chimici o oggetti taglienti per la pulizia dei guanti. **SMAINTENIMENTO:** Secondo le normative ambientali locali, smaltire i guanti in modo appropriato. Evitare il contatto con reazioni allergiche. Non usare caso di segni di ipersensibilità. Per maggiori informazioni contattare Ejendals.

[illegible]

TINKAMI DYDZIAI. Visi dydžiai atitinka EN 420:2003 patogumo, tinkamumo ir įvertinimo reikalavimus, jeigu pirmae puslapį nėra kitaip nurodyta. Dėvėkite tik tinkamo dydžio laisvas ar per daug tįsčiusias pirštines vėdusius ir nesuteiktas optimalios apsaugos. **LAIKYMAS IR GAUBENIMAS.** Geriausia laikyti namie ir tamsioje vietoje originalioje pakuotėje nuo +10°C iki +30°C. **TINKA NAUDOTI.** Šiam produktui naudojamos medžiagos neleidžia nustatyti gamintojo galimo laiko, nes jam įtaką daro įvairūs veiksniai, pvz., laikymo sąlygos, naudojimas ir t. **PRIEŠ NAUDAJIMĄ TIKRINKITE.** Jeigu gaminyje pažeistas tas, jis neatitiks savo paskirties – įreikite išmetimą. Niekada nenaudokite pažeisto gaminto. **VAUDYMAS.** Nenaudokite jokiu cheminiu medžiagų ar aštrių daiktų prie šėtinės vietoje. **ISMETIMAS.** Pagal vietus aplinkos apsaugos įstatymus. **ALERGIJA.** Šio gaminto sudėtyje yra komponentų, galinčių sukelti alergines reakcijas. Nenaudokite, jei oda labai jautri. Daugiau informacijos gaukite, susisiekię su Esmetimas.

[illegible][illegible]

GEBRUIKSAANWIJZING
CATEGORIE II
 ZIE OPGAVEN VOOR PRODUCTSPECIEKE INFORMATIE

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN • In Order het minimum prestatieniveau voor het desbetreffende afzonderlijke gewas • Niet onderwerpen aan de test van toetsbaarheid die niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handest

EN 388-2014 BESCHERMENDE HANDSCHEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermingsniveau bij gemeten vanden van de handpalmen van de handschoen



ABCD EF

A. Slipweerstand
B. Grijsweerstand
C. Scheurweerstand
D. Perforatieweerstand
E. Slijfweerstand (TDM, EN ISO 9397)
F. Schokschokweerstand

CONFORMITEITSVERKLARING
 www.ejendels.com Conform

EN 407-2004 BESCHERMENDE HANDSCHEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OF VUUR)

 **ABCD EF**

A: Brandbrand
B: Contacthitte
C: Contactwarme
D: Stralingswarme
E: Systeem gemeten metaal
F: Grote hoeveelheden gemeten metaal

Min. C: Max. 4

EN 12477-2001 + A1-2005 BESCHERMENDE HANDSCHEN VOOR LASSERS

TYPE A
LAGERE BEVEEGELIJKHEID (MET HOGERE OVERIGE PRESTATIES)

TYPE B
HOGERE BEVEEGELIJKHEID (MET LAGERE OVERIGE PRESTATIES)

EN 16350-2014 BESCHERMENDE HANDSCHEN - ELEKTROSTATISCHE RISICO'S

EN 1149-21-1997
MECHANISCHE KLEDING - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN - DEEL 1: Testmethode voor de meting van de elektrische weerstand (of een schakel (verticale weerstand)).

EN ISO 10809-2013
MECHANISCHE VIBRATIE EN SCHAKEL Hand-arm vibratie, Meting en evaluatie van de vibratietransmissie van de handschoen naar de handpalmen

De handschoen is korter dan een standaardhandschoen, tenslotte kan comfort te verbeteren voor bijzondere doeleinden - bijbehoren bij zijn montagetek.



EN 420-2003 + A1-2009 BESCHERMENDE HANDSCHEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN (Vervangende gebiedstest: Min. 1, Max. 5)

EN 388-2014 BESCHERMENDE HANDSCHEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

 **ABC**

EIGENSCHAP
A. Contactweerstand
B. Contactweerstand
C. Waterpenetratie

PRESTATIE
Min. 0; Max. 4
0: Niet voldaan
1 (Voldaan)

GESCHT VOOR CONTACT MET LEVENSDOMEINEN GEFESPECIFIEERD
 IN VERORDENING (EU) 10/2011 EN 1935/2004
 Neemt contact op met Ejendels voor meer informatie.



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

KATEGORIA II

SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PIERWSZEJ

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje

OBWIASTNIENIE PIKTOGRAMÓW – piktogramy ostrzegające o zagrożeniach są poniżej wymienionych wyrażeniach dla określonego zagrożenia. I – ryzykowna lub bardzo ryzykowna lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla określonej klasy lub materiału.

EN 388 B16 **REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI**



Poziomy odcinek jest mierzony z obszaru części chwytowej rękawicy.

A. Rozciągnięcie i abrazyjne
B. Rozciągnięcie i tarcie
C. Rozciągnięcie i kłucie
D. Rozciągnięcie i perforacje
E. Rozciągnięcie i tarcie (TDM EN ISO 9397)
F. Ochrona przed uderzeniami pałuszki

DECLARATION DE CONFORMITÉ

 www.egenda.com/conformite

EN 407:2004 **REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI (OGNIO- I LUZ OBIEG)**



POZIOM SKŁADNIKI: A-F

Min. o Maks. 4

A: zachowanie podczas palenia
B: odporność na ciepło kontaktowe
C: odporność na ciepłą kroplę
D: odporność na ciepłą promieniowanie
E: odporność na dwoje rozprysku stopionego metalu
F: odporność na duże ilości stopionego metalu

EN 12477:2001 +A1:2005 **REKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY**

TYPE A
NIEZYSZCZALNOŚĆ
(Z WYŻSZYM POZIOMEM INNYCH WŁAŚCIWOŚCI)

TYPE B
WYŻSZA ZYSZCZALNOŚĆ
(Z NIŻSZYM WYCIĄGIEM WŁAŚCIWOŚCI)

EN 420:2003 + A1:2009 **REKAWICE OCHRONNE – WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA**
Klasyfikacja przedmiotów palców:
Min.; Maks. 5

EN 511:2006 **REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM**



A: zimno mechaniczne
B: zimno kontaktowe
C: przenikanie wody

ABC

WŁAŚCIWOŚCI **POZIOM SKŁADNIKI:**
A: zimno mechaniczne Min. o Maks. 4
B: zimno kontaktowe Min. o Maks. 4
C: przenikanie wody 0 (tak) / 1 (nie)

EN 365:2014 **REKAWICE OCHRONNE – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE**
BN 1149-2:1997
ODZIEŻ OCHRONNA – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE – CZĘŚĆ 2
Metoda badania w trybie ciągłym (elektryczny pomiar) (rezygnacja skrótu).

BN ISO 10819:2019
ORGANIZM WYSTĘPY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE – ORGANIZM ODDZIAŁUJĄCY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA PRZED KOŃCZNYMI WYKONANIA I ocena wygody czynnika mechanicznego (długość przed rękawicą na dwoje operatora)

Rękawica została do rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań w przemyśle, w których wykonywanie na przykład przy pracy przy montażach.

ODPOWIEDNIE DO RĘKAWIC Z WYNIKIEM ZGODNIE Z RZPÓRZĄDZENIEM (UE) NR 10/2011/1395/2004.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji,

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CATEGORIA II		RO
CONSULTAȚI PRIMĂ PAGINĂ PENTRU INFORMAȚII SPECIFICE PRODUSULUI		
Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului. EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE = Sub nivel minim de performanță pentru pericolul indicat respectiv. Nu se așteaptă testarea sau metodele de testare necesare pentru designul sau materialul împotriva:		
EN 388-2016 MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE - Nivelurile de protecție sunt măsurate în zona palmii mîinii. 	A. Rezistență la abraziune B. Rezistență la tăiere C. Rezistență la sașare D. Rezistență la perforație E. Rezistență la tăiere (TDM, EN ISO 33997) F. Protecție la impact	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Conformitatea cu EN 388-2016 www.gjendata.com/Conformity Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 P=Reușit
EN 407-2004 MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE (CALDURĂ ȘI ȘOC TERMIC) 	ȘOC TERMIC (CALDURĂ ȘI ȘOC TERMIC) SAU PERFORMANȚA A-F Min. 0; Max. 4	
ABDEF A: Rezistență la flăcără B: Rezistență la căldura de contact C: Rezistență la căldură convectivă D: Rezistență la căldură radiantă E: Stropii mici de metal topit F: Cantități mici de metal topit	EN 12477-2001 + A1:2005 MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUOARI TIPUL A DEXTERITATE MAI SĂCŪȚA (CU O ALĂ PERFORMANȚĂ MAI RIDICĂȚĂ) TIPUL B DEXTERITATE MAI RIDICĂȚĂ (CU O ALĂ PERFORMANȚĂ MAI SĂCŪȚĂ)	EN 16350-2014 MĂNUȘI DE PROTECȚIE - (PROPRIETĂȚI) ELECTROSTATICE EN 1146-2:1997 IMBIBACIUNE DE PROTECȚIE - (PROPRIETĂȚI) ELECTROSTATICE - PARTEA 2 Metodă de testare pentru măsurarea rezistenței electrice print-un material (rezistență verticală) EN ISO 1089-2013 VIBRAȚII ȘI ȘOCURI MECANICE Vibrații mîni-mînt-br. Măsurarea și evaluarea nivelului de vibrații transmise la palma
EN 411-2006 MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI 	A: Răcire prin convecție B: Răcire prin conducție C: Rezistență la apă Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Reșusit) (1)Admis	EN 420-2003 + A1:2009 MĂNUȘI DE PROTECȚIE - CERTIFICĂTE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE Test privind dexteritatea degetelor: Min. 1; Max. 5
ABC PROPRIETATE PERFORMANȚĂ A. Rezistență la frig de contact Min. 0; Max. 4 B. Rezistență la frig de conducție Min. 0; Max. 4 C. Permeabilitate la apă 0 (Reșusit)	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Conformitatea cu EN 420-2003 + A1:2009 www.gjendata.com/Conformity	EN 12477-2001 + A1:2005 MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUOARI TIPUL A DEXTERITATE MAI SĂCŪȚA (CU O ALĂ PERFORMANȚĂ MAI RIDICĂȚĂ) TIPUL B DEXTERITATE MAI RIDICĂȚĂ (CU O ALĂ PERFORMANȚĂ MAI SĂCŪȚĂ)

[illegible][illegible][illegible]

