

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 450

Cut resistant glove, nitrile, palm-dipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex. 1,3 gg, foam grip pattern, cut resistance level C, Cat. II, black, water and oil repellent palm, for fine assembly work



EN 388:2016
4X44C

EN 420:2003+A1:2009



BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR PRODUKT SPECIFIK INFORMATION

SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**
0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
Skyddsnivåer gäller ytan av handskens handfata.

EN 388:2016
A. Nitrilmotstånd, Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd, Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd, Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd, Min. 0; Max. 4
E. Skärsmotstånd (TDM, EN ISO 3997) Min. A; Max. F
F. Stötdämpning, P=Godkänd

AB C D E F

EN 420: 2003
Handskens **IK** kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fimmeringerarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilität/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER, RESISTANS UNDER 1 X 10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - resistans under 1 x 10⁸ Ω

VARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificerat i EU 2016/425, men du ska dock hålla sig till ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för användning av produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, hög ånga, temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskiner på pga risk för inslagning. För EN 388:2016 gäller resultatet för materialens hop- eller det med högsta värdet. På grund av reducerad skärpa i samband med skärteständighetstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skärteständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. EN 16350:2014 Personen som bär de antistatiska skyddshandskarna ska vara ordentligt jordad, till exempel genom att bära lämpliga skor. Antistatiska skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller avlägsnas i brandfarliga eller explosiva atmosfärer och vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Skyddshandskarnas elektrostatiske egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar och skador, och kan inte räcker till i synnerhet i brandfarliga atmosfärer där ytterligare riskbedömningar är nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smittaktiga egenskaper i vilket mått i skala 1-5, där 5 är högsta måttet. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst tørt och mörkt i originalpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** Egenskapskatalogen hos materialet som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer. Använd inte lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Avlägsna inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och skatter. **ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som kan ge vissa personer kan bilda en allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. **DECLARATION OF CONFORMITY**
0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2016
A. Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0; Max. 4
E. Skärsmotstånd (TDM, EN ISO 3997), Min. A; Max. F
F. Impact Protection, P=Pass

AB C D E F

EN 420: 2003
The glove is shorter than a standard glove, which can contribute to enhanced comfort and give the wrist more mobility.

EN 420: 2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

IEC 61340-5-1:2007
Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1 x 10⁸ Ω

VARNING! This product is designed to provide protection specified in EU 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Wet conditions may impair the grip. For durling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result. EN 16350:2014 The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, for example by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit, and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in original conditions in original package, between +10 - +30°C. **SHELF LIFE:** The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. **DISPOSAL:** According to local environmental legislation. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

MODE D'EMPLOI
CATÉGORIE II

VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

FR

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. **DECLARATION DE CONFORMITÉ**
0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 388:2016
A. Résistance à l'abrasion, Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0; Max. 5
C. Résistance à l'éclatement, Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0; Max. 4
E. Résistance à la coupure (TDM, EN ISO 3997), Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs, P = validé

AB C D E F

EN 420: 2003
GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5
Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009
EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
GANTS DE PROTECTION - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES, RÉSISTANCE INFÉRIEURE À 1 X 10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁸ Ω

AVERTISSEMENT: Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la norme EN 425 pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf, ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail du moment que deux facteurs - très liés que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. La classification générale EN 388:2016 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement le performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. EN 16350:2014 La personne qui porte les gants de protection antistatiques doit être correctement mise à la terre en portant par exemple des chaussures antistatiques. Les gants de protection peuvent être dégradés par le vieillissement, l'usure, la contamination et les explosifs, et peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables en cours d'origine pour lesquelles des évaluations supplémentaires s'imposent.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sans mention contraire en amples ou trop serrés ne restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTREPOSAGE ET TRANSPORT:** Conservez les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine. A une température comprise entre 10° et +30°C. **DURÉE DE VIE:** La nature des matériaux utilisés dans ce produit ne permet pas de déterminer la durée de vie du produit car celle-ci dépend de nombreux facteurs tels que les conditions de stockage, l'utilisation etc. **PRÉCAUTION D'EMPLOI:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation. Les remplacer si nécessaire. **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou d'objets tranchants pour nettoyer les **ALLERGENS:** Ce produit contient des composants pouvant entraîner une ou des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter Ejendals pour plus d'information.

GERAUCHANSWEISUNG
KATEGORIE II

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

DE

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen. **KONFORMITÄTSDERKLÄRUNG**
0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

EN 388:2016
A. Abriebfestigkeit, Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0; Max. 4
E. Schnittfestigkeit (TDM, EN ISO 3997), Min. A; Max. F
F. Schlagdämpfung, P=bestanden

AB C D E F

EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min.1; max.5
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min.1; max.5

EN 16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x 10⁸ Ω

WARNUNG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EN 2016/425 EWG zu bieten. Die genauen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbearbeitete, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Die Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden, Einzugsgefahr. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtschichtfestigung gemäß EN 388:2016 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. Aufgrund des Abstumpfens während des Tests auf Schnittfestigkeit und des Ergebnisses des Coupe-Tests zur Anhaltbarkeit, während des Ergebnisses des TDM-Tests auf Schnittfestigkeit der Referenzwert für die Leistung ist. EN 16350:2014 Die Person, die die ESD-Schutzhandschuhe trägt, muss korrekt geerdet sein, zum Beispiel indem sie zweckdienliche Schuhe trägt. ESD-Schutzhandschuhe dürfen nicht in entflammbarer oder explosiver Atmosphäre oder während des Auftrages mit entflammbarer oder explosiven Stoffen verpackt, geöffnet, angepasst oder ausgezogen werden. Die antistatischen Eigenschaften des Schutzhandschuhs können durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind eventuell nicht ausreichend für sauerstoffangereicherte entflammbare Atmosphären, in denen zusätzliche Einschätzungen notwendig sind.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerspitzengefühl), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **HALTBARKEIT:** Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedeutet, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Atmosphäre und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGENHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESEFIK INFORMATION

NO

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet. **SAMSVARSSERKLÆRING**
0 = Under minimumskravet til ytesesnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2016
VERNEHANDSKER MOT MEKANISKE RISIKOR
Beskyttelsesnivå måles i området i håndflaten på hånden.

AB C D E F
A. Slitasjemotstand, Min. 0; Maks. 4
B. Slåsestandighet, Min. 0; Maks. 5
C. Rivmotstand, Min. 0; Maks. 4
D. Punktureringsmotstand, Min. 0; Maks. 4
E. Slåsestandighet (TDM, EN ISO 3997) Min. A; Maks. F
F. Slåsebeskyttelse, P=Passer

EN 420: 2003
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfølelse: Min. 1; Max. 5
Håndsen er kortere enn standard størrelsen og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved fimmeringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfølelse: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER, MOTSTAND UNDER 1 X 10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utladning (ESD) - motstand under 1 x 10⁸ Ω

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EU 2016/425 med de detaljerte resultatene vist nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesnivåer for på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes ved bruk og slitasje f.eks. ved temperatur, degradasjon, etc. Bruk disse handskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. For EN 388:2016 gjelder resultatet for materiale sammenheng eller det sterkeste materialet. Når det gjelder sløvet under skarnemotstandstesten, er testmaskinens resultater bare indicative, mens TDM-skarnemotstandstesten er referanse ytelser resultat. EN 16350:2014 Personen som bruker de elektrostatiske dissipative handskene, skal være godt jordet, for eksempel ved å bruke hensiktsmessig fotføy. Elektrostatisk dissipative beskyttelsehandsker skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller tas av i antenne eller eksplosive omgivelser eller mens man håndterer antenne eller eksplosive stoffer. De elektrostatiske egenskapene til beskyttelsehandskene kan påvirkes negativt av aldring, slitasje, kontaminasjon og skader, og kan være utilstrekkelige for oksygen berikede antenne eller atmosfærer der det er nødvendig med ytterligere evalueringer.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 hvis ikke annet er forkåret på forsiden. Bruk kun produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelse og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGERING OG TRANSPORT:** Lagres best i et mark i originalemballasje, mellom +10° - +30°C. **HALDBARHET:** Egenskapskatalogen som brukes i dette produktet betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer, slik som oppbevaringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FØR BRUK:** Hvis produktet blir skadet, gir det ikke optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et sløvet produkt. **RENGØRING:** Bruk ikke kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre handsken. **AVFALL:** I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESEFIK INFORMATION

DA

Læs instruktionerne grundigt, før brugtagnag af dette produkt. **ØVERENSSTÆMMELSESRKLÆRING**
0 = Under minimum ydesesniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handse design eller materiale

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI
Genstrængningsniveauet er målt fra håndrygens område.

EN 388:2016
A. Slidstyrke, Min. 0; Maks. 4
B. Slitbestandighed, Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed, Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0; Maks. 4
E. Slitbestandighed (TDM, EN ISO 3997), Min. A; Maks. F
F. Stødbeskyttelse, P=Godkendt

AB C D E F

EN 420: 2003
BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsfølelsestest: Min. 1; Max. 5
Håndsen er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimmeringsarbejde.

EN 420: 2003 + A1:2009
BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsfølelsestest: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER, MODSTAND UNDER 1 X 10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - modstand under 1 x 10⁸ Ω

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse som specificeret i EU 2016/425, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE-produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauer for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information påvirker ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskerna må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med to eller flere lag afspeler den samlede klassificering i EN 388:2016 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag. I forbindelse med sløvet under test af skarnemotstand er testmaskinens resultater kun indicative, mens TDM-skarnemotstandstesten er referenceresultat. EN 16350:2014 Den person, der bærer de elektrostatiske dissipative beskyttelsehandsker skal være jordforbundet, f. ved at bære det rette fodtøj. Elektrostatisk dissipative beskyttelsehandsker må ikke pakkes ud, åbnes, justeres eller affattes i antenne eller eksplosive omgivelser eller mens der håndteres antenne eller eksplosive stoffer. Beskyttelsehandskarnes elektrostatiske egenskaber kan påvirkes negativt af aldring, slitage, kontaminering og skader, og kan være utilstrækkelige til at yderligere antenne eller atmosfærer, hvor det er nødvendigt med yderligere evalueringer.

12 PAIRS

ONLY FOR SALE IN ECONOMIC COMMUNITY COUNTRIES UNION MEMBERS
ПРОДАЖКА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В СТРАНАХ ЧЛЕНАХ ЕВРОСОЮЗА
«О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB
Länsmägen 28 SE-79332 Eskand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

 INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 450

Противополезные перчатки, нитрил, обливка
области ладони, технология CRF[®], нить из
стекловолокна, нейлон, полистер, спандекс,
плотность вязки 13 gg, текстура типа "пена", уровень
защиты от порезов C, Cat. II, цвет черный, водо- и
маслоотталкивающая тыльная сторона, для точных
сборочных работ



EN 420:2003+A1:2009



 НЕ ПЛАДИТЬ
 НЕ ОТВЕЧАТЬ
 НЕ НАКАЛЫВАТЬ
 НЕ ЗАПЯСЫВАТЬ
 НЕ ПЛАДИТЬ
 НЕ ПЛАДИТЬ

Мп защита от проколов, порезов
Ми защита от истирания

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN 1075 CTC, 4 rue
Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

12 PAR



EJENDALS AB
Limavägen 28 SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals



PRŮVODNÍ INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKTY VE ZPRAVĚNÍ STRÁNKY

KOBYLYN K. POUŽITÍ
KATEGORIE II

CS

Před použitím PIKTOGRAMU si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYŠETŘENÍ PIKTOGRAMU
 O Podmínkách použití a vlastnostech pro dané jednotlivé testy nebo testy X-Nebylo podrobeno bezpříkonné testovací metodou nevhodná pro návrh nebo materiálu rukavice.

OCHRANNÉ RUKAVICE CHRÁNÍCÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY
 Úroveň ochrany jsou měřeny v oblasti dlaní rukavice.

EN 388:2016
 A. Odolnost vůči škrábání, Min. 4, Max. 4
 B. Odolnost vůči prořezání, Min. 0, Max. 5
 C. Odolnost vůči přetržení, Min. 0, Max. 4
 D. Odolnost vůči propichnutí, Min. 0, Max. 4

ABCEFF

E. Odolnost vůči škrábání, TDM EN ISO 13997, Min. A, Max. F
 F. Ochrana proti nárazům, P Úspěch

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
www.ejendals.com/conformity

2003

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

Právě je kratší, než běžná rukavice, aby poskytoval lepší pohyblivost při použití pro zvláštní účely, například při práci s ostrými předměty.

**2003 +
A1+2009**

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
**OCHRANNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ
VLASTNOSTI. DOPOR. C 1000 V x 10⁶ S**

VAROVÁNÍ Tento produkt je navržen k poskytování ochrany uvedený v normě EN 16350:2014, 25 s podrobnými úrovněmi výkonů uvedenými níže. Nezapomínejte však, že žádná položka osobních ochranných prostředků nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vystavení rizikům v tomto nutno vždy používat opatrnost. Každý výrobek je určen pro produkty v uvedené stálosti a neobdrží skutečné trvání ochrany na pracovišti v závislosti jakéhokoli faktoru odlišujících výkonost, například teploty, ochrany, degradace materiálu. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých součástí ani strojních vybavení s nechráněnými částmi. Při výpadku rukavice okamžitě odstraňte a nahraďte novou, velkoformální klasifikace EN 388:2016 (účinná vyšetření povrchové vrstvy). Pokud je to obtížné během zkoušky odolnosti proti prořezání, prokázáno jsou tyto výsledky zkoušky provedené metodou CPT, zatímco výsledky zkoušky odolnosti provedené metodou TDM jsou referenční. EN 16350:2014: Osoba používající rukavice razítkující elektrostatické náboje musí být před použitím rukavice upevněna, například pomocí vhodné opory. Ochranné rukavice razítkující elektrostatické náboje nesmí být vybaleny, otevřeny, upraveny ani sejnouty a hřávkem nebo vybíjením prostředků, ani v průběhu manipulace s hřávkem nebo vybíjením látkami. Elektrostatické náboje ochranných rukavic mohou být neúčinné u osobních oděvů a rukavic, například testování, testování a polozáření a nemusí být dostatečné v hřávkových prostředcích ochranných kyslíkem, k nemu by to nutné provést další hodnocení.

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Všechny veličnosti odpovídají normě EN 16350:2014 z hlediska počtu: velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Použijte pouze produkty vhodné velikosti. Produkty, které nejsou vhodné, mohou způsobit zranění. Pokud je třeba, můžete poskytovat optimální úroveň ochrany. **PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ:** Ideální skladování na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě 10 °C - 30 °C a vlhkosti 30-70%. **SKLADOVÁNÍ:** Pokud dojde k poškození, skladování na tomto výrobku není stanoveno jeho trvanlivost při skladování, protože bude ovlivněna mnoha faktory, například skladovacími podmínkami, použitými materiály, okolními podmínkami a předemty v ostrém namáhání. Použití produktu, NEBUDE produkt poskytovat optimální funkci a mohl by být zlikvidován. Nikdy nepoužívejte pokrojený produkt. **ČISTĚNÍ:** Nepoužívejte čisticí prostředky a čističe a předemty v ostrém namáhání. Nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání.

V souladu s místní legislativou týkající se životního prostředí: **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje složky, které mohou představovat riziko z hlediska alergenů. Pokud je to nutné, v případě zájmu přetvořte. Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.

2003

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

Právě je kratší, než běžná rukavice, aby poskytoval lepší pohyblivost při použití pro zvláštní účely, například při práci s ostrými předměty.

**2003 +
A1+2009**

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
**OCHRANNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ
VLASTNOSTI. DOPOR. C 1000 V x 10⁶ S**

VAROVÁNÍ Tento produkt je navržen k poskytování ochrany uvedený v normě EN 16350:2014, 25 s podrobnými úrovněmi výkonů uvedenými níže. Nezapomínejte však, že žádná položka osobních ochranných prostředků nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vystavení rizikům v tomto nutno vždy používat opatrnost. Každý výrobek je určen pro produkty v uvedené stálosti a neobdrží skutečné trvání ochrany na pracovišti v závislosti jakéhokoli faktoru odlišujících výkonost, například teploty, ochrany, degradace materiálu. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých součástí ani strojních vybavení s nechráněnými částmi. Při výpadku rukavice okamžitě odstraňte a nahraďte novou, velkoformální klasifikace EN 388:2016 (účinná vyšetření povrchové vrstvy). Pokud je to obtížné během zkoušky odolnosti proti prořezání, prokázáno jsou tyto výsledky zkoušky provedené metodou CPT, zatímco výsledky zkoušky odolnosti provedené metodou TDM jsou referenční. EN 16350:2014: Osoba používající rukavice razítkující elektrostatické náboje musí být před použitím rukavice upevněna, například pomocí vhodné opory. Ochranné rukavice razítkující elektrostatické náboje nesmí být vybaleny, otevřeny, upraveny ani sejnouty a hřávkem nebo vybíjením prostředků, ani v průběhu manipulace s hřávkem nebo vybíjením látkami. Elektrostatické náboje ochranných rukavic mohou být neúčinné u osobních oděvů a rukavic, například testování, testování a polozáření a nemusí být dostatečné v hřávkových prostředcích ochranných kyslíkem, k nemu by to nutné provést další hodnocení.

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Všechny veličnosti odpovídají normě EN 16350:2014 z hlediska počtu: velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Použijte pouze produkty vhodné velikosti. Produkty, které nejsou vhodné, mohou způsobit zranění. Pokud je třeba, můžete poskytovat optimální úroveň ochrany. **PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ:** Ideální skladování na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě 10 °C - 30 °C a vlhkosti 30-70%. **SKLADOVÁNÍ:** Pokud dojde k poškození, skladování na tomto výrobku není stanoveno jeho trvanlivost při skladování, protože bude ovlivněna mnoha faktory, například skladovacími podmínkami, použitými materiály, okolními podmínkami a předemty v ostrém namáhání. Použití produktu, NEBUDE produkt poskytovat optimální funkci a mohl by být zlikvidován. Nikdy nepoužívejte pokrojený produkt. **ČISTĚNÍ:** Nepoužívejte čisticí prostředky a čističe a předemty v ostrém namáhání. Nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k použití v ostrém namáhání.

V souladu s místní legislativou týkající se životního prostředí: **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje složky, které mohou představovat riziko z hlediska alergenů. Pokud je to nutné, v případě zájmu přetvořte. Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.

2003

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

Právě je kratší, než běžná rukavice, aby poskytoval lepší pohyblivost při použití pro zvláštní účely, například při práci s ostrými předměty.

**2003 +
A1+2009**

**OCHRANNÉ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY –
A TESTOVACÍ METODY**
 Zkouška obratnosti prstů:
 Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
**OCHRANNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ
VLASTNOSTI. DOPOR. C 1000 V x 10⁶ S**

VAROVÁNÍ Tento produkt je navržen k poskytování ochrany uvedený v normě EN 16350:2014, 25 s podrobnými úrovněmi výkonů uvedenými níže. Nezapomínejte však, že žádná položka osobních ochranných prostředků nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vystavení rizikům v tomto nutno vždy používat opatrnost. Každý výrobek je určen pro produkty v uvedené stálosti a neobdrží skutečné trvání ochrany na pracovišti v závislosti jakéhokoli faktoru odlišujících výkonost, například teploty, ochrany, degradace materiálu. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých součástí ani strojních vybavení s nechráněnými částmi. Při výpadku rukavice okamžitě odstraňte a nahraďte novou, velkoformální klasifikace EN 388:2016 (účinná vyšetření povrchové vrstvy). Pokud je to obtížné během zkoušky odolnosti proti prořezání, prokázáno jsou tyto výsledky zkoušky provedené metodou CPT, zatímco výsledky zkoušky odolnosti provedené metodou TDM jsou referenční. EN 16350:2014: Osoba používající rukavice razítkující elektrostatické náboje musí být před použitím rukavice upevněna, například pomocí vhodné opory. Ochranné rukavice razítkující elektrostatické náboje nesmí být vybaleny, otevřeny, upraveny ani se

[illegible]



**KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II**

KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSASTA

FI

Ku n ä m ä o h j e e h u o l l e i s t e n e n n ä m ä n t ä m ä n t u o t t a m i s e n k ä y t t ö .

 www.ejenda.com/conformity

L U E M Ä R K K I I N S E L Y T Y S
O = Alttaita suurlukutyyppiä vähimmäistason tietyn käyttötarkoituksen varten osoitta

O E = Testattu tai testinestelmällä ei sovelia kiinteiden rakenteiden tai materiaalien testaukseen

MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAMINEN
Suojausaste mitataan kiinteiden kammien avulla.

EN 388:2014

A B C D E F

EN 420: 2003

EN 420: 2003 + A1

EN 420: 2003 + A1:2009


EN 16350:2014

EN 634:50-5-12007

ESD

A Hankausskestävyys, Min. o Max. 4
B Hankausskestävyys, Min. o Max. 5
C Repellykestävyys, Min. o Max. 4
D Puhalluskestävyys, Min. o Max. 4
E Viskositeetti (TDM
(ISO 9399))
F Iskukkestävyys, P-hyökkäykset

SUOJAKÄSINEIT - YLEISET VAARUUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutheikkyytys/sormipalpyllyys: Min. 1; Max. 5

Käsi ne on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttäjän turvallisuutta esin asennustöihin.

SUOJAKÄSINEIT - YLEISET VAARUUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tutheikkyytys/sormipalpyllyys: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 SUOJAKÄSINEIT - SUOJASTAATTISET OMINAISUUDET, VASTUS ALUE 1x10 x 8

ESD EN 634:50-5-12007 suojusalueen pinta (ESD) - vastus alue 1x10 x 9

VAIUTUSTESTIMUKAISUUSVAARUUTUS

VAIROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 60324:2005 mukaisen suojan alla esitellyillä yksityiskohtaisilla suojatyyppisillä. Ka, on kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttöä ei voi taata täydellisesti suojasta ja joskin on noudatettava pakkoja varovaisuutta. Suorituskykyä testimessä suojatessa käsiin suojatun suojaimen, etäällä ne kussakin soveltuksella testidella testiohjeita tyypikkäällä joutuen mistä tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikentyneisistä jne. Älä käytä näitä käsiineitä liikuvien osien tai suojatun materiaalin osittaisen korjauksen ohjelmalla. Kun käsiin suojatun osan vähintään kaksi osaa on korjattu, se ei enää ole turvallinen. Jos korjauksia ei voida suorittaa, korjauksen suorittamiseksi on suositeltavaa käyttää ammattilaisia. Valtiosuojatusten lisäsopeet tyyppimääritys on vain viitteellinen, jotta käyttäjät eivät tärkeitä tärkeitä EN 60324:2005. Tässä valtuutettiin toimia paremmin. EN 60324:2014 Staattista sähköä poistavissa suojakäsiin ei käytä henkilöä on maadoitettavana osien. Hänen on esimerkiksi käytettävä asianmukaisia pintoja. Staattista sähköä poistavissa suojakäsiin ei saa panna paksuista, avoimia, säätöä eikä liian, kun käytetään on tuleman alla ja räjähdysvaarallissa tilassa tai käsittelee helposti syttyä ja räjähdysvaarallista aineita. Käyttämisen, käyttämisen, kontaminoinnin ja tuotteen toimien ja se haakekseen suojakäsiin edustavista sähköstaattisista ominaisuuksista. Nämä ominaisuudet eivät ehkä mitään suojaa happea sisältävissä syttyvissä ympäristöissä. Niissä vaaditaan lisävarusteita.

SOVITTAAMIN JA KOON VALITUS: Kakkis koot täyttävät EN 420:2003 -normin mukaisesti, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei tilauksessa toimiteta. Käsi ne ei ole tarkoitettu käyttää työkaluina, vaan ne on suunniteltu. Käytä vain sopivien kokoluokkia. Liian liian tai liian tyydyttävä estäviksi enää vain optimaalisista suojista. **VAROITUS!** **KA KULETUS:** Säälyllä jokaisella asennuspaikalla suojasta varmistaa ja jarruttaa - - - - - SÄÄLYYTYKSEEN. Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄ TARKASTUS:** Vainuotinto tuote on hävitettävä. **PURKOSTAMINEN:** Älä käytä käsiin suojatun materiaalin kelaamista tai teräksellisen kelaamista. **MAKINTA:** Käyttäjien käyttämällä on oltava näitä tärkeitä sinä käyttäjien materiaalien vuoksi. Käyttäjien käsiteltävät monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö



INSTRUCCIONES DE USO
CATEGORÍA II

CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

ES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

0 o por debajo del nivel de rendimiento mínimo
 1 o por debajo del nivel individual diario
 X= no sometida a la prueba ni método de prueba adecuado para el diseño o material del producto.

GUANTES DE PROTECCIÓN RESISTENTES A RIESGOS MECÁNICOS

Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

EN 388:2016



- A. Resistencia a la abrasión
- B. Resistencia a los cortes por filo
- C. Resistencia al desgarro
- M. C. máx. 4
- D. Resistencia a la punción
- M. C. máx. 4
- E. Resistencia a los cortes TDM
- M. C. máx. 4

ABCDEF

EN ISO 3997: M. A. máx. 4; F. Protección frente a impactos, P. Aprobado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

www.enjeadas.com/conformit

ADVERTENCIA Este producto se ha diseñado para proporcionar la protección especificada en EU 2016/425 con los niveles detallados de rendimiento que se especifican a continuación. Sin embargo, recuerde siempre que no puede depender de la protección completa de este producto en todas las situaciones y siempre hay que actuar con precaución ante la exposición a riesgos. Los niveles de rendimiento son para productos en perfectas condiciones y no tienen en cuenta los componentes de la protección como los cables o otros factores que influyen en el rendimiento, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. Notifique estos guantes caren de magnitud a los elementos de riesgo con componentes de la protección. La clasificación general de la norma EN 388:2016 no refleja necesariamente el comportamiento de la capa externa. Por el emboltado durante la prueba los cables se alteran, como los resultados de la prueba reflejan en los indicadores, mientras que la prueba de resistencia a los cortes TDM es el resultado de rendimiento de referencia. En EN 3990:2014 los productos que lleva los cables con componentes de la protección electrostática deben proporcionar una buena puesta a tierra, por ejemplo, mediante el uso de cableado adecuado. Los guantes de protección dispuestos electrostáticos no se deben desmantelar, abrir, ajustar o retirar mientras se estén en atmósferas inflamables o explosivos o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivos. Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación, los daños, y podrían no ser suficientes en atmósferas inflamables/enrriquecidas con oxígeno, donde son necesarias como mínimas.

EN 420:

2003

GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Método de destroz de diámetro:

M. máx. 5

El guante es más corto que un guante estándar con el fin de evitar el confort para guantes especiales; por ejemplo, tamaño de montaje de precisión.

EN 420:

2003

GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Método de destroz de diámetro:

M. máx. 5

AJUSTE Y TAMAÑO: Todos los tamaños cumplen la norma EN 420:2003 en cuanto a comodidad, ajuste y destroz, si no se especifica la primera página. Utilice tan solo productos de la talla adecuada. Los productos que vayan demasiado holgados o demasiado ajustados impedirán el movimiento y propiciarán el nivel mínimo de protección. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Idealmente debe almacenarse en un lugar seco y oscuro, dentro del paquete original, entre 10° y 30° C. **VIDA ÚTIL:** Debido a la naturaleza de los productos, no hay una fecha de caducidad ni una vida útil determinada del producto, ya que se verá afectado por muchos factores, como las condiciones de almacenamiento y uso, etc. **INSPECCIÓN ANTES DEL USO:** Si el producto resultara inservible no proporcione protección. El producto debe desecharse. No utilice nunca un producto dañado. **LIEMPEZA:** No utilice productos químicos ni objetos afilados para la limpieza de los guantes. **ELIMINACIÓN:** Los guantes registrados mediante esta norma no están sujetos a ningún producto contiene componentes que pueden suponer un riesgo potencial de reacciones alérgicas. No utilice en caso de estar bajo indicos de hipersensibilidad. Para obtener más información póngase en contacto con Enjeadas.

EN 16350:2014:

GUANTES DE PROTECCIÓN - PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS, RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5:20107

Descarga electrostática (ESD)

Resistencia por debajo de 1 x 10⁹ Ω

[illegible]



**HASZNÁLTÁSI UTASÍTÁS
II. KATEGÓRIA**

LASD: TERMÉKSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK CÍMLAPJA



A termék használatát elől figyelmen kívül kellene venni az ezeket az utasításokat:

A PIKTORGRAMOK MAGYARÁZÁSA

A o A minimális teljesítményszint alatt az adott veszélyre

X= Nem tesztelték, vagy a vizsgálati módszer nem volt megfelelő a kesztyű körülméire vagy egyéb szempontból

VEDEKEZŐI MECHANIZMUSOK

KÖZKÖZKÖZT ELLEN

A védelmi szintek a kesztyű típusra részben ritkák.



EN 388-2016

A. Kőpácolással, Min. o: max. 4

B. Vágással szembeni ellenállás, Min. o: max. 5

C. Szakítószilárdság, Min. o: max. 4

D. Szúrás elleni ellenállás, Min. o: max. 4

E. Vágással szembeni ellenállás, Min. o: max. 4

ABCD

ITDM, EN ISO 13762

F. Ütődés elleni védelem, P=Megfelel

FIGYELMEZTETÉSEK: Az utasítások a EU/2016/425 által meghatározott védelmi bebiztosításra terjednek, melyek nem szentek alábbi táblázat:

Az azonban mindig gondoskodni, hogy a PPE egy kiegészítő elem nyújtott teljes védelmet, ezért mindig legyen átvizsgálva, ha kockázatok vannak kitérve. A teljesítményszintek a termék o állapotokra vonatkoznak, és nem tükrözik a munkahelyen lévő teljesítmény befolyásoló tényezőire, mint például a károsodás, a hosszú vagy a károsan használt, vagy a rossz állapotú használatra és a kesztyűk mozdulatok, illetve fedetlet alatti érzékelési és a károsodások. Többi részről kiegészítő a EN 388-2016 szavainak értelmezése, és nem feltétlenül a kiegészítő táblázatban szereplő táblázat. A véglegesítési szintet során bevezetkezett teljesítmény esetében a Coupe-tesztet használják a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a referenciatesztjeim eredményét adja EN 16350-2014. Az elektrosztatikus dissipatív védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie, p. meg kellene figyeltetnie kell lennie a védőkesztyűt viselő személynek nem szabad kiegészítő, kényelmi, beállítási vagy általánosítási gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben, vagy gyűlölkönyv vagy robosztusviselési környezetben egyidejűleg használja. A védőkesztyűt viselő személynek meg kellene figyeltetnie kell lennie a kiegészítő jelölés, és a végleges szavakat általában megítélik ITDM-t a

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CATEGORIA I

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

PT

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
www.ejendals.com/conformity

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS

O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado

X= Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2016

A. Resistência à abrasão
Min. 0, Máx. 4
B. Resistência ao corte de lâmina
Min. 0, Máx. 5
C. Resistência ao rasgamento
Min. 0, Máx. 4
D. Resistência à perfuração
Min. 0, Máx. 4
F. Proteção contra o impacto, P=Aprovado

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE

Teste de destreza do dedo: min. 1, máx. 5

A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE

Teste de destreza do dedo: min. 1, máx. 5

EN 16350:2014

LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

IEC 61340-5-12007
Descarga electrostática - menor resistência <1 x 10⁹ Ω

UKAZÁNIA NA UPOTŘEBU

CATEGORIA II

VIŽTE NAČALNÁ STRÁNIČKA ZA SPECIFIČNÁ INFORMÁCIA ZA PRODUKT

BG

Vнимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

DECLARAЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
www.ejendals.com/conformity

ТЪКЛУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

O = под минималното ниво на ефективност за съответната опасност

X= не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ Нивът на защита се измерват в областта на дланта.

EN 388:2016

A. Устойчивост на претриване
мин. 0, макс. 4
Б. Устойчивост на прорязване с остри предмети
мин. 0, макс. 5
В. Устойчивост на разкъсване
мин. 0, макс. 4
Г. Устойчивост на пробиване
мин. 0, макс. 4
Д. Устойчивост на прорязване с остри предмети (TDM, EN ISO13997), мин. А, макс. Е
Е. Защита от удар, P=Идентична

EN 420: 2003

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

Ръкавицата е по-малка от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт и по-голяма подвижност на китката.

EN 420: 2003 + A1:2009

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

EN 16350:2014

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ – ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА

IEC 61340-5-12007
ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН РАЗПАР (ESD) - УСТОЙЧИВОСТ ПОД УДАР Q

UPUTE ZA UPORABU

CATEGORIA II

POGLEDAJTE PREDNU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitaite ove upute prije upotrebe proizvoda.

OBIJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

O = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost

X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primjenjena za dizajn ili materijal rukavice

UKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA Razine zaštite mjerje se na području dlanu rukavice.

EN 388:2016

A. Otpornost na habanje,
Min. 0; maks. 4
B. Otpornost na presjecanje,
Min. 0; maks. 5
C. Otpornost na trganje,
Min. 0; maks. 4
D. Otpornost na probijanje,
Min. 0; maks. 4
E. Otpornost na presjecanje (TDM, EN ISO 1399), min. A; maks. F
F. Zaštita od udara, P= prolaz

EN 420: 2003

ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPIITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija i pružala više pokretljivosti u zglobovima.

EN 420: 2003 + A1:2009

ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPIITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

EN 16350:2014

ZAŠTITNE RUKAVICE – ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA

IEC 61340-5-12007
ZAŠTITA OD ELEKTROSTATIČKOG IZBOJA (ESD) – OTPORNOST ISPOD UDAR Q

UPOZORENJE! Ovi proizvodi izrađeni za pružanje zaštite navedene u osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima. Razine performansi odnose se na proizvode u ovom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd. Nemoguće upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva u nezaštićenim dijelovima. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva optenta klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava niču performanse vanjske sloja. U skladu s tim je uvjetima možda teže držati. Za tvijenje tijekom ispitivanja otpornosti na presjecanje, rezultati ispitivanja na presjecanje samo su informativni, dok su rezultati ispitivanja TDM referentni rezultati svojstva. EN 16350:2014 Osoba koja nosi elektrostatički disipativne zaštitne rukavice te eba bi ispravno izmjenjena, primjerice prijenosom obućom. Elektrostatički disipativne zaštitne rukavice ne smiju se raspakirati, otvoriti, prilagoditi ili ukloniti u uvjetima gdje može doći do požara ili eksplozije. Zbog toga je zapaljivim ili eksplozivnim sredinama. Na elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu negativno utjecati starenje, trošenje, kontaminacija ili oštećenje rukavica i možda neće biti primjerene za eksplozivne sredine gdje može doći do požara i gdje su potrebne dodatne procjene.

MIERE I VEELINICE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukije na prednjoj stranici. Noste samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvod koji su predložili ili predložili ograničavajući se na pojednostavljenu zaštitu. Inče pružati optimalnu razinu zaštite. **POVRATAI PRIJEVOZ:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C. **VRIJE TRAJANJA:** Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba i t. **PROVERA PRIJE UPOTREBE:** Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećene proizvode. **OŠEĆENJE:** Nemoguće upotrebljavati kemikalije ili druge predmete za čišćenje rukavica. **ZBRINJAVANJE:** Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša. **ALERGEN:** Proizvod sadrži dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemoguće ga upotrebljavati ako pokazuju znake preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr